省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示

一、焦作市城乡一体化示范区

受理编号:JZD20181029077 反映情况:示范区中华瀚苑周边 厂区如平光制药长年排放刺鼻气体, 严重影响居民生活,已向12369多次投 诉,问题未解决。

调查核实情况:经查,该举报反映 问题部分属实。市民反映的3个怀疑 对象分别为:河南卓立膜材料股份有 限公司、江苏平光信谊(焦作)中药有 限公司、焦作金叶醋酸纤维有限公 司。对涉及酸臭味和中药味的投诉, 示范区党工委、管委会始终高度重视, 多次安排专人排查。经无数次的比 对,确定河南卓立膜材料股份有限公 司(以下简称"卓立公司")生产过程中 产生酸臭味,江苏平光信谊(焦作)中 药有限公司(以下简称"平光公司")生 产过程中产生少量中药味,焦作金叶 醋酸纤维有限公司暂未发现产生酸味 和中药味的现象。

(一)关于卓立公司"酸味重"的问 题。该公司提供了第三方检测报告, 报告显示符合排放标准,但现场依然 能闻到酸臭味。经查,卓立公司现采 用"活性炭吸附+蒸汽脱附再生+旋流 喷淋塔洗涤"工艺对尾气进行净化处 理。经第三方检测,均符合环保要求, 但尚不能彻底消除酸性异味气体。为 彻底解决该问题,该公司决定投资 1190万元,在尾气排放口末端新增一 套环保设备,实施尾气再治理-VOCs 高倍浓缩蓄热燃烧项目,采取"双沸石 转轮高倍浓缩+RTO蓄热氧化燃烧+余 热交换利用"工艺再次对处理过的低浓 度尾气进行除湿、浓缩、氧化燃烧,进一 步提高尾气排放洁净度,并按照市环保 局要求,安装VOCs在线监测设备,以 获取连续稳定的尾气排放指标。目前, 该项目已于2018年9月10日立项备案, 于2018年10月27日聘请专家完成了指 导论证,与设备生产厂家青岛华世洁环 保科技有限公司签订了供货合同,并 支付了30%的设备款。该治理工程预 计在2019年3月份竣工投运。

(二)关于平光公司"中药味重"的 问题。该公司提供了第三方检测报 告,报告显示中药味符合排放标准。 为进一步减少生产过程中的中药味, 该公司已封闭提取车间所有排风管 道,不再向室外排放;提取车间在药渣 不落地的情况下使用密封袋,直接接 住药渣,并加以密封,进一步减少药渣 气味泄漏;在制药车间,该公司将高效 讨滤器中活性炭无纺布由原来的14天 更换一次改为10天更换一次,增加过 滤频次,加强对中草药气味的治理。 处理及整改情况:在卓立公司尾

气治理项目投入运行前,示范区党工 委、管委会将加强对该公司的日常监 管,确保该企业环保设施正常运行,尽 最大努力降低酸性异味气体影响;进 步督促平光公司落实各项中药味治 理措施,进一步减少生产过程中的中 药味,确保排放达标。

问责情况:无。

二、焦作市城乡一体化示范区 受理编号:JZD20181029078

反映情况:市城乡一体化示范区 中华瀚苑能闻见一股刺鼻性气味,理 工大幼儿园附近气味尤其严重。

调查核实情况:经查,该举报反映 问题属实。经排查投诉区域,确定河 南卓立膜材料股份有限公司(以下简 称"卓立公司")生产过程中产生酸臭 味。现场检查时,该公司提供了第三 方检测报告,报告显示符合排放标准, 但现场依然能闻到酸臭味。卓立公司 现采用"活性炭吸附+蒸汽脱附再牛+ 旋流喷淋塔洗涤"工艺对尾气进行净 化处理。经第三方检测,均符合环保 要求,但尚不能彻底消除酸性异味气 体。为彻底解决该问题,该公司决定 投资1190万元,在尾气排放口末端新 增一套环保设备,实施尾气再治理-VOCs高倍浓缩蓄热燃烧项目,采取 "双沸石转轮高倍浓缩+RTO蓄热氧 化燃烧+余热交换利用"工艺再次对处 理讨的低浓度尾气进行除湿、浓缩、氧 化燃烧,进一步提高尾气排放洁净度, 并按照市环保局要求,安装VOCs在线 监测设备,以获取连续稳定的尾气排 放指标。目前,该项目已于2018年9 月10日立项备案,于2018年10月27日 聘请专家完成了指导论证,与设备生 产厂家青岛华世洁环保科技有限公司 签订了供货合同,并支付了30%的设备 款。该治理工程预计在2019年3月份 竣工投运。

处理及整改情况:在卓立公司尾 气治理项目投入运行前,示范区党工 委、管委会将加强对该公司的日常监 管,确保该企业环保设施正常运行,尽 最大努力降低酸性异味气体影响,确 保排放达标。

问责情况:无。

三、焦作市城乡一体化示范区

受理编号:JZD20181029079 反映情况:示范区中华瀚苑小区 南面经常能闻见酸腐的气味,一直未

调查核实情况:经查,该举报反映 问题属实。经排查投诉区域,确定河 南卓立膜材料股份有限公司(以下简 称"卓立公司")生产过程中产生酸臭 味。现场检查时,该公司提供了第三 方检测报告,报告显示符合排放标准, 但现场依然能闻到酸臭味。卓立公司 现采用"活性炭吸附+蒸汽脱附再生+ 旋流喷淋塔洗涤"工艺对尾气进行净 化处理。经第三方检测,均符合环保 要求,但尚不能彻底消除酸性异味气 体。为彻底解决该问题,该公司决定 投资1190万元,在尾气排放口末端新 增一套环保设备,实施尾气再治理-VOCs高倍浓缩蓄热燃烧项目,采取 "双沸石转轮高倍浓缩+RTO蓄热氧 化燃烧+余热交换利用"工艺再次对处 理过的低浓度尾气进行除湿、浓缩、氧 化燃烧,进一步提高尾气排放洁净度, 并按照市环保局要求,安装VOCs在线 监测设备,以获取连续稳定的尾气排 放指标。目前,该项目已于2018年9 月10日立项备案,于2018年10月27日 聘请专家完成了指导论证,与设备生 产厂家青岛华世洁环保科技有限公司

签订了供货合同,并支付了30%的设备 款。该治理工程预计在2019年3月份 竣工投运。

处理及整改情况:在卓立公司尾 气治理项目投入运行前,示范区党工 委、管委会将加强对该公司的日常监 管,确保该企业环保设施正常运行,尽 最大努力降低酸性异味气体影响,确 保排放达标。

问责情况:无

四、焦作市城乡一体化示范区 受理编号:JZD20181029080

反映情况:示范区中华瀚苑小区 每晚能闻到一股酸臭气味,疑为周边 丁厂所偷排。

调查核实情况:经查,该举报反映 问题部分属实。市民反映的3个怀疑 对象分别为:河南卓立膜材料股份有 限公司、江苏平光信谊(焦作)中药有 限公司、焦作金叶醋酸纤维有限公 司。对涉及酸臭味和中药味的投诉, 示范区党工委、管委会始终高度重视, 多次安排专人排查。经无数次的比 对,确定河南卓立膜材料股份有限公 司(以下简称"卓立公司")生产过程中 产生酸臭味, 江苏平光信馆(焦作)中 药有限公司(以下简称"平光公司")生 产过程中产生少量中药味,焦作金叶 醋酸纤维有限公司暂未发现产生酸味

和中药味的现象。 (一)关于卓立公司"酸味重"的问 题。该公司提供了第三方检测报告. 报告显示符合排放标准,但现场依然 能闻到酸臭味。经查,卓立公司现采 用"活性炭吸附+蒸汽脱附再生+旋流 喷淋塔洗涤"工艺对尾气进行净化处 理。经第三方检测,均符合环保要求, 但尚不能彻底消除酸性异味气体。为 彻底解决该问题,该公司决定投资 1190万元,在尾气排放口末端新增一 套环保设备,实施尾气再治理-VOCs 高倍浓缩蓄热燃烧项目,采取"双沸石 2011年10月投产。项目总投资500万 转轮高倍浓缩+RTO蓄热氧化燃烧+ 会热交换利用"丁艺再次对外理讨的 低浓度尾气进行除湿、浓缩、氧化燃 烧,进一步提高尾气排放洁净度,并按 照市环保局要求,安装VOCs在线监测 设备,以获取连续稳定的尾气排放指 标。目前,该项目已于2018年9月10日 立项备案,于2018年10月27日聘请专 统一套。 家完成了指导论证,与设备生产厂家青 岛华世洁环保科技有限公司签订了供 货合同,并支付了30%的设备款。该治 理工程预计在2019年3月份竣工投运。

(二)关于平光公司"中药味重"的 问题。该公司提供了第三方检测报 告,报告显示中药味符合排放标准。 为进一步减少生产过程中的中药味, 该公司已封闭提取车间所有排风管 道,不再向室外排放;提取车间在药渣 不落地的情况下使用密封袋,直接接 住药渣,并加以密封,进一步减少药渣 气味泄漏;在制药车间,该公司将高效 过滤器中活性炭无纺布由原来的14天 更换一次改为10天更换一次,增加过 滤频次,加强对中草药气味的治理。

处理及整改情况:在卓立公司尾 气治理项目投入运行前,示范区党工 委、管委会将加强对该公司的日常监 管,确保该企业环保设施正常运行,尽 最大努力降低酸性异味气体影响;进 一步督促平光公司落实各项中药味治 理措施,进一步减少生产过程中的中 药味,确保排放达标。

问责情况:无 五、焦作市城乡一体化示范区

受理编号: JZD201810230090 家地锅炖菜饭店,用柴火做饭,烟味特

调查核实情况:经查,该举报反映问 题不属实。山阳路与迎宾路之间的龙源 湖南边涉及示范区有龙源地锅和乡村大 锅台两家饭店。该两家饭店已改用天然 气等清洁能源,并未使用柴火。

处理及整改情况:示范区管委会 责成城市管理、环境保护、食药监、工 商、规划等职能部门和各乡镇(街道) 加强对饭店等餐饮门店的日常监管, 举一反三,对其他餐饮门店进行排查, 扎实做好餐饮油烟污染治理工作。

问责情况:无。 六、焦作市城乡一体化示范区

受理编号:IZX201810230010 反映情况:焦作市丰收东路腾鑫 钢材市场西北角,靠西围墙,厂房门朝 南,有一个企业大量使用盐酸,直接排 放至下水道,对我市生态环境造成很 大危害。为了不被人发现,经常锁上 大门,请查处。

调查核实情况:经查,该举报反映 问题属实。丰收东路腾鑫钢材市场属 示范区文昌街道管辖。10月29日,文 昌街道办事处组织对辖区环境违法违 规问题进行排查时,发现赵保金(男, 1951年2月出生,户籍地焦作市山阳区 解放东路东风桥51号楼205号)与腾 鑫钢材市场负责人达成口头协议,租 赁该市场约1000平方米厂房,使用盐 酸对钢筋进行除锈作业,作业面积200 平方米。该小作坊未办理环评等任何 手续,属国家明令取缔的"散乱污"企 业。当日,文昌街道办事处按照生态 环境部"散乱污"企业"两断三清"标 准,当场责令其停止除锈作业,并立即

外理及整改情况:收到河南省委 省政府第九环境保护督察组信访举报 件后,示范区国土建设环保局联合文 昌街道办事处,组织人员于10月30日 18时赶到现场,督促取缔进展。当时, 负责人赵保金正在对设备进行拆除。 10月31日,示范区管委会再次安排人 员到现场核查取缔情况,发现酸洗池 等设备以及电线、电闸已全部拆除完 毕,生产原料、产品已全部清理完成。

问责情况:文昌街道党工委、办事 处对网格长陈振海予以诫勉谈话并通 报批评。

七、焦作市博爱县

受理编号:JZD20181030086 反映情况:博爱县清化镇监狱南

文强仓库斜对面,有一家废旧塑料厂, 无环保手续,无废水处理设施,污水直 排,噪声大。

属实。举报中反映的废旧塑料厂,全 称叫博爱县彭成废旧物资经销有限公 司,地址位于博爱县清化镇街道办事 处砖井村西北,该公司2018年6月份 在工商部门变更注册登记(统一社会 信用代码91410822MA3XE6EC22);年 产30000吨塑料片项目2018年1月份 在博爱县发改委备案,项目代码 (2018-410822-42-03-001767); 2018 年9月该公司年产30000吨塑料片项 目经博爱县环保局批复(博环审[2018] 35号)。目前该项目处于建设期间(废 水处理设施未开工建设),现场检查 中,噪声不超标(后附噪声检测报告 单,标准昼间60分贝),未发现该公司

有污水直排现象。 处理及整改情况:在下步工作中, 博爱县环保局及清化镇街道将加强对 该公司的监管,在该公司生产设备及 环保设施未建成和未取得环保验收的 情况下,坚决不得违法生产。

问责情况:无 八、焦作市修武县

受理编号: JZD20181029081

反映情况:修武县七贤镇孙窑村西 南角有一富祥钙业,排放难闻气味,粉尘 污染严重,噪声大。老板名为郭富生。

调查核实情况:经查,该举报属实。 1.举报中所称的"修武县七贤镇孙 窑村西南角有一富祥钙业",实为焦作 市富祥钙业有限公司,位于七贤镇崔 庄村村西、孙窑村西南,统一社会信用 代码 914108215583241435, 法定代表 人郭祥,其父郭富生。该公司年产20 万吨环保ND型气烧石灰窑建设项目 环境影响报告表于2010年5月16日经 焦作市环境保护局审批通过(焦环评 表字[2010]80号),2014年6月10日经 焦作市环境保护局验收(焦环评验 [2014]20号),2010年10月开工建设, 元,其中环保设施投资92万元。生产 工艺:石灰石→破碎→煅烧→灰仓→ 成品;主要生产设备:颚式破碎机一 台,卷扬机一台,ND型煅烧窑一座,二 段式煤气发生炉一台,鼓风机两台;环 保设施:旋风除尘一台、双碱法脱硫除 尘系统一台、袋式除尘器三台、喷淋系

2018年10月30日,经现场调查, 焦作市富祥钙业有限公司年产20万吨 环保ND型气烧石灰窑建设项目正常 生产,污染防治设施旋风除尘器、双碱 法脱硫除尘系统、袋式除尘器、喷淋设 施正常运行。煅烧窑排放烟气经旋风 除尘器、双碱法脱硫处理后经15米高

2.关于"排放难闻气味"问题。经 查,焦作市富祥钙业有限公司大气污 染物排放标准执行《工业炉窑大气污 染物排放标准》(GB9078-1996)二级 标准,最高限值:烟尘30mg/m³、二氧化 硫 300mg/m³、氮氧化物 200mg/m³。经 调取该企业10月20日至10月30日自 动监控数据,在线数据显示烟尘、二氧 化硫、氮氧化物均达标排放。举报中 所称的"气味难闻"主要是企业生产过 程中产生的二氧化硫废气的味道。

3.关于"粉尘污染严重"问题。经 查,焦作市富祥钙业有限公司颗粒物 无组织排放执行《大气污染物综合排 放标准》(GB16297—1996)表2二级标 准:周界外最高1.0mg/m3。该企业 2018年10月29日委托河南省烽火环 境检测有限公司已进行厂界无组织颗 粒物检测,检测报告显示厂界颗粒物 反映情况:焦作市山阳区山阳路 浓度为0.177~0.411mg/m³,满足《大气 污染物综合排放标准》(GB16297 1996)表2二级标准限值要求。

4.关于"噪声大"问题。经查,焦作 市富祥钙业有限公司噪声排放标准执 行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准:昼间60dB (A),夜间50dB(A)。该企业2018年10 月25日委托河南省烽火环境检测有限 公司已进行现场噪声检测,检测报告显 示昼间噪声为53.5~57db(A),夜间噪 声为41.5~44.5d(A),未超过《工业企 业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准。且该公司 距离最近的环境敏感点孙窑村300米。

处理及整改情况:1.夯实环境监管 网格责任,加大监管力度,确保不发生 环境问题 2.采取多种形式,加大大气污染防

治有关法律法规、政策宣传力度,提高 群众的知晓度,争取广大群众的理解。 问责情况:无。

九、焦作市修武县 受理编号:JZD20181030088

反映情况:修武县西村乡当阳峪 村东边,乱堆乱放建筑垃圾,有扬尘污 染,影响居民生活。

调查核实情况:经查,该举报属

1.关于"当阳峪村东边,乱堆乱放 建筑垃圾"问题。实为西村乡当阳峪 村村民孟凡宝对村东约3亩大的闲置 坑地,利用建筑垃圾进行回填复耕。

2.关于"有扬尘污染,影响居民生 活"问题。2018年10月31日,经现场 调查,村民孟凡宝在进行回填复耕时 未采取抑尘措施,造成扬尘污染,影响

处理及整改情况:针对当阳峪村 村民孟凡宝在进行回填复耕时未采取 抑尘措施的行为,2018年10月31日, 我县西村乡要求孟凡宝在进行回填复 耕时采取有效抑尘措施。目前,该复 耕点已回填结束,并进行了覆盖。

问责情况:无。 十、焦作市修武县

受理编号:JZD20181030092 反映情况:焦作市修武县城关镇

北关村村南一小型相框加工厂,噪声 大,气味难闻,已多次举报,未解决。 调查核实情况:经查,该举报属实。

1.举报所称的"焦作市修武县城关 镇北关村村南一小型相框加工厂",实 为焦作大自然装饰材料有限公司,位 于修武县城关镇北关村16号,法定代 表人:张三卫,统一社会信用代码 91410821MA44CG672F,属个体工商 户。2015年5月,该公司利用自家住宅 加工、销售相框,生产形式为家庭作坊

调查核实情况:经查,该举报部分 式。主要生产设备为:一台切割机、两 厂,污水乱排的问题。 台订角机、一台精密切割机、一台气 泵。生产工艺为:外购原料(成品免漆 木条)→切角→对合→成品。

2.关于"噪声大,气味难闻"问题。 2018年10月30日,经现场调查,该公 司订角机利用气泵压力在对相框进行 订角及切割机切割木条时,产生噪声, 加工相框所用原料为外购的免漆木 条,现场未发现生产过程中产生异味 的设备及原料。

3.关于"已多次举报,未解决"问 题。经查阅12369举报平台,2018年年 初以来共受理该举报五次,分别为:6 月11日、6月26日、8月9日、10月17 日、10月21日。接到举报后县环保部 门和城关镇人民政府均及时予以处 理。由于生产加工设备及工艺简单, 多次出现反弹现象。

日,修武县环境保护局和城关镇人民 政府联合行动,对焦作大自然装饰材 料有限公司所有加工设备进行清除。 一步我县将严格按照环保法律法规 及有关政策规定,加强监管,夯实网格 责任,确保不发生类似环境问题。

十一、焦作市修武县 受理编号:JZX20181030013

问责情况:无。

反映情况:举报上海索易分子筛

有限公司与河南省华诚轻金属有限公 司在中铝中州铝厂内(高白氢铝附近) 以实验室的名义大批生产分子筛原 粉,且无任何立项、环评手续,大量污 水(约300T-500T天根据生产量决定) 直排中铝中州系统,在铝厂内进行非 法生产、销售。怀疑他们之间有利益 输送问题。

调查核实情况:经查,该举报属实。 1.关于"上海索易分子筛有限公司 与河南省华诚轻金属有限公司在中铝 中州铝厂内(高白氢铝附近)以实验室 的名义大批生产分子筛原粉"问题。 经查,上海索易分子筛有限公司位于 上海市闵行区光华路598号,统一社会 信用代码 91310112585234880L, 法定 代表人张翼云;河南华诚轻金属科技 有限公司统一社会信用代码 914108005531643630(1-1), 決定代表 人刘占强。2018年4月28日,上海索 易分子筛有限公司与河南华诚轻金属 科技有限公司(中铝中州铝业有限公 司下属企业)签订协议,租用河南华诚 轻金属科技有限公司闲置厂房(中铝 中州铝业有限公司厂区西南角),建设 年产2500吨铝硅功能材料中试生产线 项目。该项目于2018年5月份开工建 设,2018年8月25日建成,2018年8月 28日投入生产,产品为铝硅功能材料。

2.关于"无任何立项、环评手续"问 题。经查,2018年6月25日,上海索易 分子筛有限公司(甲方)委托河南华诚 轻金属科技有限公司(乙方)办理"年 产2500吨铝硅功能材料中试生产线项 目"相关手续。2018年8月29日,河南 华诚轻金属科技有限公司在修武县发 展和改革委员会办理了《河南省企业 投资项目备案证明》(项目代码2018— 410821-73-03-053801),项目总投 资80万元,生产工艺:氢氧化铝转相→ 过滤、洗涤、烘干→高纯氢氧化铝→溶 解→加入结晶助剂→析出颗粒物→过 滤、洗涤、烘干→成品包装;主要生产 设备:转相釜、晶化釜、沉降槽、板框压 滤机、带式过滤机、喷雾烘干机、闪蒸 干燥机。2018年8月1日,河南华诚轻 金属科技有限公司与河南首创环保科 技有限公司签订《环境影响评价咨询 合同》,由河南首创环保科技有限公司 为其编制年产2500吨铝硅功能材料中 试生产线项目环境影响评价报告书, 目前该项目未获得环评批复。

天根据生产量决定)直排中铝中州系 统"问题。经2018年10月31日现场调 查,该年产2500吨铝硅功能材料中试 生产线项目处于停产状态。通过查阅 相关生产记录,该项目2018年8月28日 至10月29日存在间断生产现象,生产过 程中产生的废水为"过滤、洗涤"工序产 生的碱性废水,正常生产时,每日产生 量为1~84m³,主要成分为全碱、三氧化 二铝、碳酸钠、氢氧化钠、二氧化硅。经 河南华诚金属科技有限公司分析检测 中心检测,检测报告显示,浓度分别为: 全碱71.10g/L、三氧化二铝2.30g/L、碳 酸钠0.40g/L、氢氧化钠35.50g/L、二氧 化硅0.48g/L。生产过程中产生的碱性 2018年第3季度检测报告,粉尘排放浓 废水通过回收泵输送至氧化铝生产平 盘母液槽,不外排。

4.关于"非法生产、销售"问题。经 查,实验过程中产出的铝硅功能材料 全部由上海索易分子筛有限公司回收

处理及整改情况:1.2018年10月 31日,县环保部门下达《监察通知》(修 环监[2018]90号),责令上海索易分子 筛有限公司年产2500吨铝硅功能材料 中试生产线项目立即停止生产,补办

2.针对上海索易分子筛有限公司 环境违法行为,按照《中华人民共和国 环境影响评价法》第三十一条规定立

问责情况:2018年10月31日,中 共河南华诚轻金属科技有限公司总支 部委员会作出决定:给予该公司执行 董事刘占强党内警告处分并外扣减绩 效2000元;给予该公司经理李烽克党 内警告处分并处扣减绩效2000元;给 予该公司副经理候国峰诫勉谈话并处 扣减绩效1000元。

十二、焦作市马村区

十三、焦作市沁阳市

受理编号:JZD20181030084 反映情况及办理情况同

JZD20181028056

受理编号:JZD20181029083 反映情况: 沁阳市紫陵镇宋寨村 村北边晋煤集团南边,有一家粉碎塑

料的厂,污水乱排;旁边还有一家糠醛 -,气味难闻。 调查核实情况:经查,该举报件反 映的问题基本属实。

2.关于反映的紫陵镇宋寨村村北 边晋煤集团南边,有一家粉碎塑料的

2018年10月30日,我市环保部门 执法人员对该举报问题进行现场调 杏.该厂为沁阳市明耀新材料加工厂, 产品为塑料制品及PVC制品,目前正 在编制现状环境影响评估报告,厂内 生产用电未连接,生产设备及环保治 理设施正在完善,不具备生产能力。

群众反映的污水乱排情况,经查 为10月27日厂内冲洗地面水,因排水 沟存有垫地基时所用炉渣(灰),加上 地面灰尘,所以冲洗后排水呈灰色。 反映的气味问题,因该厂目前未生产, 现场未发现有难闻气味。

2.关于反映的旁边还有一家糠醛 ,气味难闻的问题。

该厂位于沁阳市紫陵镇宋寨村 西,全称为沁阳市凌云糠醛有限公司, 年产5000吨糠醛项目于2016年完成 外理及整改情况:2018年10月30 现状环境影响评估报告。主要产品糠 醛;原料为玉米芯、硫酸、纯碱;主要生 产工艺为玉米芯+H2SO4生产糠醛 群众反映的气味难闻问题,是该厂生 产中产生的糠醛、甲醇等有机气体及 少量无组织废气。2018年10月30日, 环境执法人员对该厂进行现场检查, 因检修设备于当日8时停产,经查阅企 业的监督性监测报告,污染物均符合

国家规定的排放标准。 处理及整改情况:我市环保部门 是对沁阳市明耀新材料加工厂未批 先建的环境违法行为进行立案调查, 要求尽快完成现状环境影响评估,并 对照评估要求完善落实环保治理设 施,项目验收前不得生产;二是加强对 工业企业的监督管理,确保污染治理 设施正常运行,污染物稳定达标排放, 切实维护人民群众的环境权益。

问责情况:无。 十四、焦作市沁阳市

受理编号:JZX20181030011

反映情况:沁阳市西万镇沁阳市 太华建材有限公司利用西万水泥厂做 掩护,长年违法经营加工破碎石料。 该公司白天进料,晚上生产,铲车声、 破碎石设备的噪声和扬尘严重影响村 民生产生活,村民苦不堪言,多次举报 仍解决不了问题。该企业一无环评, 二无石料加工营业执照。

调查核实情况:经查,该举报反映 的问题部分属实。

1.关于该企业一无环评,二无石料 加工营业执照,利用西万水泥厂做掩护, 长年违法经营加工破碎石料的问题。

沁阳市太华建材有限公司位于西 万镇西万村西,法人代表是李平洲,统 社会信用代码 914108827407375937,主要经营范围 是:生产销售石灰石、水泥、建筑材 料。该企业前身是沁阳市水泥厂,始 建于1970年,原有两台窑炉设备生产水 泥,2009年按照河南省政府要求,将两 台窑炉及原有生产工艺设备全部拆除。

该企业于2012年3月编制了年产 60万吨水泥粉磨站技改工程建设项目 环境影响报告表,焦作市环境保护局 对该项目予以审批(焦环审[2012]030 号)。2014年1月焦作市环境保护局对 该项目予以验收(焦环评验[2014]4 号)。2016年3月该企业将原来老生产 车间改建了一条年产10万吨石灰石项 目,编制了项目环境影响报告表,沁阳 市环境保护局对该项目予以审批(沁 环审[2016]7号)。项目于2017年6月 建成,已委托第三方监测,目前处于自

综上所述,该举报问题不属实。 2.关于该公司白天进料,晚上生

产,铲车声、破碎时设备的噪声和扬生 严重影响村民生产生活,多次举报仍 解决不了的问题 该公司厂界周边南、北、西三个方

3.关于"大量污水(约300T-500T 向均无居民,仅厂界以东方向距离厂 区约260米处的西万村有住户。年产 10万吨石灰石项目共配套建设有三台 布袋除尘器,分别安装在给料机进料 口,颚式破碎机进出口和振料机出 口。建设有两个物料仓储大棚。项目 全部生产作业都在封闭车间内进行, 按要求配套安装有喷淋设施,厂区内 道路两侧安装有洒水装置,以上措施 均能够有效防止扬尘污染。根据国 家发改委电价政策,鼓励企业在低谷 (0时至8时)期间用电,低谷电价是 0.34 元/度, 尖峰时段电价 1.08 元/度, 鉴于这种情况,几年来该企业一直是 晚上生产,白天停产。经查阅该公司 度符合国家规定的排放标准。

沁阳市环境监测站于2018年10 月30日夜间对该公司厂界东进行噪声 监测,经监测报告数据显示监测时夜 间噪声为47.2分贝,该企业噪声执行 标准为《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)2类,夜间标准 为50分贝,符合国家规定的排放标准。

夜间现场调查时发现该公司在夜间 生产作业时,厂区东门车辆出入时存在 部分车辆噪声和扬尘问题,对周边环境 影响较小。经查阅12369热线近6个月

的投诉记录,没有关于该企业的投诉。 综上所述,反映的噪声和扬尘问 题基本属实。

处理及整改情况:我市环保部门 要求该公司加强和周边居民的沟通, 搞好邻里关系,同时加强对出入车辆 及道路清扫、车辆清洗等方面管理,进 一步减少对周边环境的影响。

十五、焦作市沁阳市

受理编号:JZX20181030012 反映情况:沁阳市西万镇沁阳市

问责情况:无。

太华建材有限公司利用西万水泥厂做 掩护,长年违法经营加工破碎石料。 该公司白天进料,晚上生产,铲车声、 破碎时设备的噪声和扬尘严重影响村 民生产生活,村民苦不堪言,多次举报 仍解决不了问题。该企业一无环评, 二无石料加工营业执照。

调查核实情况:经查,该举报反映 的问题部分属实。

1.关于该企业一无环评,二无石料 加工营业执照,利用西万水泥厂做掩护, 区停产,有泄密现象的问题。 长年违法经营加工破碎石料的问题。 经我市驻环保局纪检监察组对投

沁阳市太华建材有限公司位于西 万镇西万村西,法人代表是李平洲,统

社 会 信 用 代 码 知厂区停产和泄密现象。 914108827407375937,主要经营范围 是: 生产销售石灰石、水泥、建筑材料。 1970年,原有两台窑炉设备生产水泥, 2009年按照河南省政府要求,将两台窑

炉及原有生产工艺设备全部拆除。

该企业于2012年3月编制了年产 60万吨水泥粉磨站技改工程建设项目 环境影响报告表,焦作市环境保护局 对该项目予以审批(焦环审[2012]030 号)。2014年1月焦作市环境保护局对 该项目予以验收(焦环评验[2014]4 拆迁,建筑垃圾乱堆乱放,夜间清理扬 号)。2016年3月该企业将原来老生产 车间改建了一条年产10万吨石灰石项 目,编制了项目环境影响报告表,沁阳 市环境保护局对该项目予以审批(沁 环审[2016]7号)。项目于2017年6月 建成,已委托第三方监测,目前处于自 主验收阶段。

综上所述,该举报问题不属实。

2.关于该公司白天进料,晚上生 产,铲车声、破碎石设备的噪声和扬尘 严重影响村民生产生活,多次举报仍 业,所以不存在夜间清理现象。 解决不了的问题。

区约260米处的西万村有住户。年产 运,防止扰民现象发生。 10万吨石灰石项目共配套建设有三台 布袋除尘器,分别安装在给料机进料 口,颚式破碎机进出口和振料机出 口。建设有两个物料仓储大棚。项目 全部生产作业都在封闭车间内进行, 按要求配套安装有喷淋设施,厂区内 道路两侧安装有洒水装置,以上措施 均能够有效防止扬尘污染。根据国家 发改委电价政策,鼓励企业在低谷(0 区食药局、区环保局、王褚街道办事处 时至8时)期间用电,低谷电价是0.34 对该举报件进行现场调查核实。经 元/度,尖峰时段电价1.08元/度,鉴于 这种情况,几年来该企业一直是晚上 生产,白天停产。经查阅该公司2018 年第3季度检测报告,粉尘排放浓度符 合国家规定的排放标准。

月30日夜间对该公司厂界东进行噪声 所;另一家餐饮门店为小丑鱼餐厅,该 监测,经监测报告数据显示监测时夜 间噪声为47.2分贝,该企业噪声执行 标准为《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)2类,夜间标准 为50分贝,符合国家规定的排放标准。

夜间现场调查时发现该公司在夜 间生产作业时,厂区东门车辆出入时 存在部分车辆噪声和扬尘问题,对周 边环境影响较小。经杳阅12369热线 近6个月的投诉记录,没有关于该企业 的投诉。

综上所述,反映的噪声和扬尘问 题基本属实。

处理及整改情况:我市环保部门 要求该公司加强和周边居民的沟通, 搞好邻里关系,同时加强对出入车辆 及道路清扫、车辆清洗等方面管理,进 一步减少对周边环境的影响。

十六、焦作市沁阳市

受理编号:JZD20181030091 反映情况:1.沁阳市山王庄镇盆窑 村东大街最北边焦枝铁路边有一家黑 陶厂(老板是该村村长,叫吴小宝),生 产时冒黑烟,气味难闻。2.山王庄镇 张庄村村西不到100米处,小路路南是 一个停车场,实际是一个煤场,扬尘污 染严重。3.沁阳市环保局提前通知厂 区停产,有泄密现象。

调查核实情况:经查,该举报反映 的问题部分属实。

1.关于沁阳市山王庄镇盆窑村东 大街最北边焦枝铁路边有一家黑陶厂 (老板是该村村长,叫吴小宝),生产时 冒黑烟,气味难闻的问题。

举报人所反映的黑陶厂位于沁阳 市山王庄镇盆窑村东大街最北边焦枝 铁路边,原为山王庄镇盆窑村黑陶厂, 现隶属于沁阳市盆窑黑陶小镇文化园 旅游开发有限公司。根据盆窑村村委 提供的相关资料显示,该厂属村委集 体资产。沁阳市盆窑黑陶小镇文化园 旅游开发有限公司为村办企业,营业 执照上的法定代表人韩崇海为村委指 定人员,非村长吴小宝个人所有。

沁阳市山王庄镇盆窑村黑陶制作 工艺历史悠久,该村黑陶制作技艺于 2008年被焦作市人民政府公布为"焦 作市非物质文化遗产",2009年被河南 省人民政府公布为"省级非物质文化 遗产"。盆窑黑陶制作的工艺流程是: 以太行山优质红色油亮的泥土为原 料,经过多道制泥工序,陈腐、洗炼、拉 胚成型、手工雕刻、自然阴干、压光等 十几道工序,用木材为燃料焙烧而成, 配套建设了一套烟气处理设施。黑陶 的黑色为木材燃烧时产生的木炭微粒 吸附在陶器表面所致,形成了独特的 木材烧制技艺。近年来,因村委换届 等原因,举报人多次向上级环保部门 重复反映相同问题,我市环保部门均 认真进行了调查并按要求回复,经中 央环保"回头看"督察组、环保部、省环 响。目前已停业并整改到位;二是进 保厅、焦作市环保局等各级领导现场 核查,均对我市环保部门的调查报告 表示认可。今年年初以来,该厂一直 处于断断续续生产状态,2018年10月 31日现场检查时未生产,经我市环保 部门执法人员对周边150米范围内群 众住户进行走访,群众均反映未发现 有冒黑烟、气味难闻的现象。

综上所述,该举报问题不属实

2.关于山王庄镇张庄村村西不到 100米处,小路路南是一个停车场,实 际是一个煤场,扬尘污染严重的问题。

该场地是我市山王庄镇在整治煤 炭市场过程中,清理园区外煤场的存 煤而设立的一个临时扣押煤炭集中堆 放点,由工商部门负责出具暂扣手续 (沁工商强字(2018SWZ-033号)。产 生扬尘的原因是近期经常刮大风,将 覆盖煤炭的防尘篷布掀起,看管人员 由于工作疏忽未能及时覆盖到位造成 的,目前已经完全覆盖到位并加固,

综上所述,反映的扬尘问题基本

3.关于沁阳市环保局提前通知厂

诉人反映的问题及相关证明材料进行 了核查,沁阳市环保局不存在提前通

处理及整改情况:下一步,我市一 是要求环保部门进一步加强对企业的 该企业前身是沁阳市水泥厂,始建于 监督管理,确保污染防治设施正常运 行,污染物稳定达标排放;二是要求山 王庄镇加强对辖区煤炭市场的监督管 理,进一步采取抑尘措施,降低扬尘的

经件日报

产生。 问责情况:无。

十七、焦作市解放区 受理编号:JZD20181030085

反映情况: 焦作市涧西街三号院 尘大,影响居民生活。

调查核实情况:经查,该举报不属 实。1.建筑垃圾乱堆乱放问题。该拆 迁区域建筑垃圾已于10月26日全部 覆盖到位,建筑垃圾后期的清运工作 已由区财政局开始组织招标,下步将 按照环保要求进行集中清运。2.夜间 清理扬尘大,影响居民生活问题。该 拆迁工地于10月26日建筑垃圾全部 覆盖到位之后,未进行过任何施工作

处理及整改情况:下一步,我区将 该公司厂界周边南、北、西三个方 加强对该拆迁工地的监管,严格按照 向均无居民,仅厂界以东方向距离厂 环保要求对该拆迁工地进行垃圾清

问责情况:无 十八、焦作市解放区

受理编号:JZD20181030093 反映情况:解放区政二街与人民

路交叉口东南角有一排饭店,油烟直 排,影响居民生活,已多次举报。

调查核实情况:经查,该举报不属 实。收到该举报件后,我区立即组织 查,该举报件地点为政二街与人民路 交叉口东南角,该处为是正在建设的四 季花城商业广场项目,商业广场工地南 侧居民楼下原来有两家餐饮门店,其 中一家餐饮门店为油欧咖啡餐厅,该 沁阳市环境监测站于2018年10 门店已停业数月,现已转行为牙科诊 门店从10月中旬以来也已停业,所以 不存在油烟直排,影响居民生活现象。

处理及整改情况:下一步,我区将 加大对辖区餐饮门店的监督和管理, 防止扰民现象的产生。

问责情况:无 十九、焦作市温县

受理编号:JZD20181029082

反映情况:温县番田镇杨垒加油 站S309省道与南苍线X041交叉口外, 向西 100 米左右路南省道南不到 100 米,距离加油站不到100米,有一个养 殖场,但不清楚养什么的,粪便直排,

调查核实情况:经核实,该举报对

象为张长明养牛场。该养牛场位于省 道S309与南苍线X041交叉口向西100 米路南,场主张长明,温县番田镇东留 石村4组居民,场区占地4.2亩,建有生 活仓储用房200平方米,牛舍50平方 米,存栏肉牛15头。 经调查,该养牛场属于散养户,不

在规定的禁养区,离村庄距离较远。 该养牛场对粪便进行集中收集,一部 分用编织袋收集后供周边农户使用, 一部分自行还用,一部分供场内沼气 使用。工作人员现场检查时发现,该 养牛场存在粪便堆放不规范情况,未

发现粪便直排和露天堆放情况。 经现场核实,该举报部分属实

处理及整改情况:针对该养殖场 存在的问题,温县人民政府责令番田 镇政府、温县农林局安排专人督促整 改。目前,番田镇政府已对该养殖场 下达了整改通知书;同时,温县农林局 安排技术人员指导该养殖户做好畜禽 粪污的收集、处置以及资源化利用工 作,确保减少气味的产生。

追责情况:无。 二十、焦作市武陟县

受理编号:JZD20181030089 反映情况:武陟县圪垱店乡秦移 村西边开了一家家常饭店,每天油烟 和噪声都特别大,影响居民生活。10

月27日投诉过。 调查核实情况:经查,该举报属 实,与10月27日省委省政府批转信访 举报件(JZD20181027041)重复。

举报件所反映的饭店名称为家常 饭店,工商注册名称为红斌湘菜馆,位 于武陟县圪垱店乡秦伊村北武商路 边,是一家家庭饭店。该饭店营业执 照、食品经营许可证等证件齐全,燃料 为清洁能源,安装有油烟分离设备。 现场检查中发现,该饭店排烟管道及 吸气风机封闭不严,产生的油烟废气、 噪声对周边群众造成一定影响。

处理及整改情况:一是圪垱店乡 政府于2018年10月30日向红斌湘菜 馆下达停业整改通知,要求该餐饮门 店停业整改,对管道及风机进行封闭, 尽量减少油烟和噪声对周围环暗影 一步调和邻里矛盾,做好信访人协调 沟通工作

问责情况:无 二十一、焦作市山阳区

受理编号:JZD20181030087 反映情况:焦作市山阳区中原路 南水北调倒虹吸翻水洞附近,很多小 车从此经过,扬尘大。

调查核实情况:经查,该举报问题 属实。举报涉及的中原路南水北调倒 虹吸段的道路南北长约200米,东西宽 约20米,现为土路。此处道路为市政 规划道路,拟由中铁二十四局承建,但 相关手续未批复,导致该区域不能封 闭施工。且此处道路为乡村重要通 道,不能全封闭,车辆通过时造成扬尘

处理及整改情况:该新城街道办 事处会同区住建局现场协调,明确中 铁二十四局对该处道路的扬尘管控责 任,要求其全面洒水保湿抑尘,每天上 午两次,下午两次。新城街道办事处 对负有监管责任的扬尘管控监督员赵 振阳予以通报批评。区政府责成新城 街道办事处、区住建局对该处道路洒 水保湿抑尘工作加强督导,确保效果。

问责情况:无