

安全气囊有隐患

一汽丰田召回 5000 余辆威驰

本报讯 记者从国家质检总局获悉,日前,天津一汽丰田汽车有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求,向国家质量监督检验检疫总局递交了召回报告,决定自2013年05月11日开始,对2002年10月23日至2003年04月15日生产的5,032辆威驰(VIOS)轿车进行召回。

此次召回是由于制造原因,导致部分副驾驶安全气囊的气体发生器存在问题,在碰撞时会导致安全气囊失效。此时,气囊中的气体发生器内压异常上升,金属容器有可能损坏溅出,同时会有高温气体泄出,甚至起火,存在安全隐患。

天津一汽丰田汽车有限公司将对对象车辆全数确认,对副驾驶安全气囊序列号在对象范围内车辆,更换合格的气体发生器。

天津一汽丰田汽车有限公司委托一汽丰田汽车销售有限公司通过信件专送方式通知相关车主,同时由经销店以电话、短信等方式通知相关车主;鉴于车辆使用年限较长,为确保现有车主的相关权益,一汽丰田汽车销售有限公司将在国内主流媒体上发布信息告示,邀请车主前往就近的一汽丰田汽车销售服务有限公司进行检修。

(人民)

期待小排量真正“回潮”

□石 凯

近日,中汽协发布数据显示,今年前3个月国内车市迎来井喷,3月份产销量均超200万辆,创历史最高纪录。一季度产销量分别达539.71万辆和542.45万辆,同比分别增长12.81%和13.18%,实现了近几年的最佳开局。其中,SUV继续呈现40%以上的高增长率,市场需求始终呈现强劲增长态势。

作为国内车市近年来唯一始终坚挺的细分市场种类,SUV近年来一直保持着不低于20%的高增长率。而近期出现的一些低能耗、小排量、紧凑型SUV产品,则给这一阵营带来了再度细分化的新趋势。比如,新上市的中级SUV翼虎在3月单月销量就冲上了1万辆,一些行情紧俏的市场上还要加价购车,产品处于供不应求的状态。

翼虎只是紧凑型SUV阵营里一个典型代表,合资品牌中的别克昂科拉、标致3008、新劲炫ASX以及小型SUV福特翼搏等都受到市场关注,自主品牌阵营中的长城M4、哈弗H6、全球鹰GX7、英伦SX7、广汽传祺GS5等也都是市场的热点车型。

这些紧凑型SUV大多为去年年末或今年年初上市的新品,售价10万元至20万元之间,已经与主流A级或B级轿车的售价差别不大,拥有更好的通过性、更强劲的动力、更大的乘坐空间,因此深受消费者尤其是年轻人的青睐。

紧凑型SUV的热销,除了打开一个新的细分市场之外,也体现出了汽车产品向轻量化、小排量、高动力转变的一个总体趋势。如今,不少A级、B级轿车也都纷纷推出了小排量增压车型,同样受到了市场的热捧。

早在国内车市第一个黄金十年阶段,由于国家出台了减免购置税的相应政策,小排量车型一度十分受宠。然而,随着使用需求的提升,小排量车型动力弱、空间小的劣势被凸显出来,加之竞争车型的日益丰富和汽车售价不断下探,小排量车型很快就风光不再。

而随着涡轮增压一系列新技术的运用,如今的小排量车型开始摆脱以往动力孱弱的形象,呈现出小而不弱、节能降耗的新面貌。在石油资源日趋匮乏的年代,小排量车型理应占据更大的市场份额,这不仅有利于减少家庭性的燃油支出,对于我国的环境保护、能源安全也都具有重要意义。

近来我国多地政府出台了购置公务车的新政策,对公务车排量行了明确限制,这其实已经发出了一种明确的信号:选用更加节能环保的汽车产品,应该成为每一位公民的共识。

江淮瑞风 S5 河南上市会盛大发布

本报讯 SUV市场目前在国内的火爆景象有目共睹,无论是合资品牌还是自主品牌,都迫不及待将自己的产品投放进市场。近日,SUV新秀“江淮瑞风S5”河南上市活动在大河车展上盛大举行。

瑞风S5搭载了一台2.0L涡轮增压发动机,与江淮瑞风M5的发动机完全一样。这款发动机在5400转每分时可以输出最大功率177马力(130kW),在2000~4000转每分时可以输出最大扭矩260牛·米。

瑞风S5是一台2.0T两驱手动挡车型,涡轮在发动机转速达到每分2000转时就会介入,油门响应也十分积极,每一次轻点都会带来明显躁劲,给人一种很激情的感觉。这都得益于江淮这台改进后的2.0T发动机,涡轮介入很早,转速提升非常快,2000~4000转的扭矩平台也比较宽泛。在速度到了80km/小时以上的时候,你有两种选择:一是保持挡位,让转速拉高,2.0T发动机也会给你源源不断的支持;第二就是升到6挡,保持一定的速度巡航,这样做的话,油耗会保持在一个较低的水平。

手动变速箱也能为瑞风S5带来一定的驾驶乐趣,丰富的挡位不仅能带来更细腻的转速控制,也能在降低油耗方面起到帮助。在驾驶过程中,转动方向盘只需要很轻的力,其回馈力度也比较合适,低速的时候几乎可以用一根指头来转动,女性车主开起来无任何压力;在高速的时候又变得有些重,过弯时能提供良好的指向,紧急变线的时候也很有信心。

值得一提的是,媒体试驾的瑞风S5应该是2.0T的低配置车型,但也配备了ESP车身稳定控制系统和HAC坡道辅助系统,这让它在与同级车型竞争的时候增加了一招必杀技。

(国瑞)

盲目装饰新车易招二次污染

日前,部分车型车内空气不达标的消息,引起车友关注。其实不少车主买车后又随意装饰,也容易造成车内空气二次污染。想让车内空气清新洁净,应在购车、用车环节进行把控。

作为国内第一部车内空气质量标准,由国家环保部与国家质检总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(以下简称《指南》),根据车内空气中挥发性有机物的种类、来源和对车辆主要内饰材料本身发挥特性的分析,确定了8种主要被控制物质,规定了车内空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯等浓度要求。

要提升车内空气质量,除挑选符合《指南》标准的车型外,应尽量减少新车装饰带来的二次污染。

专家建议,车友应尽量少装饰新车,以免汽车饰品上的异味与“新车味”叠加,加重车内空气污染,如果实在要装饰汽车,车主在挑选汽车用品时,可让商家提供厂家出具的产品有害物质的检查报告。为了除去新车上的异味,车友用得最多的办法便是放置活性炭包、汽车香水、菠萝等。专家称,用汽车香水、水果香等“以香盖香”的办法,是治标不治本的,只能使人闻不到车上的异味,其实有害物质仍然存在。在有经验的车友看来,活性炭包可吸附空气中的有机化合物,是较为经济、便利的办法。不过,其放置量要足,且每隔一段时间,需要将炭包暴晒,以使其将吸附的有机化合物分解,便于重复利用。

此外,有机化合物在高温环境下容易分解,温度越高,其挥发越快,这就是为何夏天汽车被暴晒过后,车内有异味的原因。因此,可以通过暴晒汽车的办法,加快车内有害物质的分解,不过在暴晒汽车时最好能确保车厢通风,以免有害物质仍残留在车厢内。

江 南

『东风本田杯』
销售顾问
风采展示

姓名:王媛媛 体重:55公斤 星座:射手座
身高:1.70米 爱好:看电影、旅游
座右铭:做好每一件事。
工作单位:焦作市东风悦达·起亚富隆专营店
(图片由本报记者石凯摄)



东风本田焦作市锦田汽车销售服务有限公司

地址:焦作市迎宾路与南海路交会处 销售电话:(0391)8865111 8865058

关注车市热点 服务百姓生活

实力·服务·共赢

《焦作日报·车时代》服务精英阶层,提升消费品位。
《焦作晚报·车周刊》服务普通市民,普及汽车消费。



焦作日报社汽车·交通工作室
服务热线:(0391)8797562 新闻热线:13069441180

www.citroen.com.cn

东风雪铁龙C4L

百米冲刺王

不限车型、不限排量、不限价位……
只要不是改装车
百米冲刺,谁更牛!
只赢你0.1秒 算我输
不服,就放马过来,挑战百米冲刺王!



4月20日焦作站盛大开启! 火热报名中.....

东风雪铁龙 C4L 向前的力量

一场巅峰对决的赛车盛宴,东风雪铁龙C4L百米冲刺巡回挑战赛,4月20日焦作站盛大开启!现场挑战马莎拉蒂、保时捷、奔驰等百万豪车。
挑战活动火热招募中,不限车型、不限排量、不限价位,只要不是改装车均可报名,挑战百米冲刺看谁更牛!
东风雪铁龙C4L引爆向前的力量,专治各种不服!挑战报名热线:3699990 3699990
凡是在百米竞速中超过雪铁龙C4L就可获得300元油卡,报名即可参与现金一抓抓、幸运大转盘、砸金蛋的促销环节。现场好礼不断,惊喜不断,赶紧报名吧!
CREATIVE TECHNOLOGIE 人性科技 创享生活



东风雪铁龙

焦作宝之华汽车销售服务有限公司 地址:焦作市丰收路中段666号 销售热线:(0391)3699990

C5 C6 凯世嘉 凯蓝诺系列 爱丽舍 C2