

# 省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示

## (第2批)

### 一、焦作市武陟县

受理编号：JZD20181025009

反映情况：武陟县谢旗营镇陈小段村东南角有一家陈小段机械厂，每天23时至次日8时生产，厂内有一根烟囱，冒白灰色烟，气味难闻。

调查核实情况：经查，该举报属实。

举报件反映的陈小段机械厂全名为武陟县东方机械有限公司，位于武陟县谢旗营镇陈小段村东南，属铸造加工企业。主要生产设备是0.5吨电频炉2台、抛丸机2台、焙烧炉1座，燃料为天然气，熔炼工艺和抛丸工艺安装有袋式除尘设施，制膜焙烧过程中有少量氨味产生。该企业未办理环保手续。

处理及整改情况：谢旗营镇政府于2018年10月28日向武陟县东方机械有限公司下达限期拆除通知，要求按“两断三清”标准拆除到位。目前，正在实施拆除，2018年11月2日前拆除到位。

问责情况：2018年10月29日，谢旗营镇纪委对负有监管责任的包村干部王富平进行全镇通报批评；对小段村村委会主任刘小金给予诫勉谈话处理。

### 二、焦作市温县

受理编号：JZD20181025010

反映情况：1.温县南水北调取水口500米内有废品站和拆车厂。2.温县温泉街道东梁所村和西梁所村废品处理站未取缔到位。

调查核实情况：

(一)关于温县南水北调取水口500米内有废品站和拆车厂问题。经查，温县辖区内有南水北调取水口一个，为南水北调中线供水25号取水口(坐标：113.1261,34.9676)，位于张尧街道。经张尧街道全面排查，该取水口500米范围内未发现废品站和拆车厂；距离该取水口1.47公里处发现一家废品收购站；未发现存在拆车厂。排查发现的废品收购站名为温县旺通废品收购站，经营者吴卫娟，2010年4月27日办理了工商营业执照，统一社会信用代码：91410825MA410L694N。经现场检查，该废品收购站内有一台打包机，无加工类机械。

(二)关于温县温泉街道东梁所村和西梁所村废品处理站未取缔到位问题。经查，温泉街道东梁所村有两处废品收购站，一处位于村委会东约300米处，名为温县志勇废品收购站，经营者党胜利，2006年3月16日办理了工商营业执照，统一社会信用代码：92410825MA414QFW5C。现场检查时该收购站正在营业，站内有一台包装机，无加工类机械；另一处位于东梁所村北、新洛路中段路南，经营者全玉贵，无营业证件，在路边空地经营，现场检查时该收购站已停业，站内无加工类机械。西梁所村有一处废品收购站，位于该村西老温沁路东侧，经营者赵永忠，无营业证件，现场检查时正在营业，站内有一台包装机，无加工类机械。

经现场核实，温县南水北调取水口500米内不存在废品站和拆车厂，温泉街道东梁所村和西梁所村存在3家废品收购站。举报部分属实。

处理及整改情况：

(一)关于温县南水北调取水口500米内有废品站和拆车厂问题。针对存在的问题，县政府责令张尧街道安排专人督促旺通废品收购站进行整改。目前，该废品收购站已停止营业，正在对废品进行分类打包、规范堆放，并对站内卫生进行清理打扫，确保站内整洁卫生。

(二)关于温县温泉街道东梁所村和西梁所村废品处理站未取缔到位问题。针对存在的问题，县政府责令温泉街道安排专人督促整改。目前，温泉街道已对三处废品收购站下达了停业取缔通知书，要求15日内对站内废品清理完毕，下一步将按照程序依法取缔到位。

追责情况：针对东梁所村和西梁所村废品处理站未取缔到位问题，县政府责令温泉街道严肃追究相关责任人的责任。经温泉街道党工委、办事处研究决定，对东梁所村和西梁所村进行全街道通报批评，并扣除村两委干部一个月的绩效补贴。

### 三、焦作市武陟县

受理编号：JZD20181025011

反映情况：焦作市武陟县三

阳乡小麻村村南边有很多皮革厂，生产过程中污水乱排，排放至涧沟河，河水呈黑色(因上面检查，目前皮革厂已全部停产)。

调查核实情况：经查，该举报属实。

举报件反映的小麻村村南边有很多皮革厂，位于武陟县三阳乡小麻村。经查，目前小麻村共有涉水皮革加工企业两家，即武陟县伊兰实业有限公司和武陟县明生皮业有限公司，整合了该厂原先所有的涉水小皮革厂，废水经污水处理设施集中处理后通过管道排入涧沟河，其他皮革加工厂不涉及废水排放。

武陟县伊兰实业有限公司成立于2009年12月，主要产品为二层牛皮革，主要原料为二层蓝湿牛皮，主要生产工艺为：原料—修边—复鞣—中和—染色加脂—浸皮—摔软—磨革—成品。2016年11月，该公司按照豫环委办〔2016〕22号文件要求，委托资质单位编制了年加工28800吨牛皮加工项目现状环境影响评估报告，并在县政府网站进行了环保备案公示、公告。该公司废水处理工程2012年12月18日通过焦作市环境保护局验收(焦环控验〔2012〕23号)；2015年12月10日，该公司废水深度治理项目通过武陟县环境保护局验收(武环防验〔2015〕6号)；2012年12月10日，该公司废水自动监控设备通过焦作市环境保护局验收(焦环自控〔2012〕38号)。2018年9月3日，该公司委托河南博思霖环境监测有限公司对污水处理设施排放口进行监测，各项指标均未超标。

武陟县明生皮业有限公司前身为武陟县民族皮革厂，始建于1997年，主要产品为头层牛皮革和二层牛皮革，主要原料为牛皮盐湿皮和牛皮蓝湿皮，牛皮盐湿皮主要生产工艺为：原料—浸水—浸灰脱毛—初鞣—复鞣—染色加脂—摔软—磨革—喷浆—压花—成品(头层牛皮革)。牛皮蓝湿皮主要生产工艺为：原料—复鞣—中和—染色加脂—摔软—磨革—成品(二层牛皮革)。2016年11月，该公司按照豫环委办〔2016〕22号文件要求，委托资质单位编制了年加工50万张牛皮项目现状环境影响评估报告，并在县政府网站进行了环保备案公示、公告；2015年12月10日，该公司废水深度治理项目通过武陟县环境保护局验收(武环防验〔2015〕5号)；2015年10月22日，该公司废水自动监控设备通过焦作市环境保护局验收(焦环自控〔2015〕20号)；2018年9月3日，该公司委托河南博思霖环境监测有限公司对污水处理设施排放口进行监测，各项指标均未超标。

关于生产过程中污水乱排，排放至涧沟河，河水呈黑色问题：经现场检查，两家企业由于污水治理设施运行不稳定，外排废水确系对涧沟河断面水质造成一定影响。为此，焦作市环保局联合武陟县人民政府、武陟县环保局、武陟县三阳乡政府、小麻村两委于2018年10月10日召开现场会，要求两家企业停产整治，对污水处理站进行升级改造。两家企业于2018年10月15日停产到位，并完全封堵入河排污口，目前生产废水均未排放，不存在污水乱排问题。

关于因上面检查，目前已停产问题：两家企业停产整治是市、县环保部门研究决定，不存在应付上面检查停产问题。

处理及整改情况：在下步工作中，我们将进一步加强对该企业的监管，确保其尽快整治到位，污染物稳定达标排放，同时督促并要求两家企业将环境治理和检测结果向周围群众公示公开，以赢得周围群众的理解和支持。

问责情况：无

### 四、焦作市山阳区

受理编号：JZD20181026012

反映情况：山阳区中星街道李贵作村南边东西大街东段处，经常性早晚焚烧垃圾、树叶，气味比较难闻。

调查核实情况：经查，该举报问题属实。李贵作村南边东西大街东段处垃圾池有焚烧痕迹，系附近村民日常所为。近日，该村一村民家中办丧事，按照风俗，对剩余纸货垃圾进行焚烧处理，造成了污染。

处理及整改情况：中星街道办事处对李贵作村民委员会下达了《责令整改通知书》，责令其立

即整改。李贵作村民委员会已组织人员清理该处垃圾池，并对附近村民进行说服教育。中星街道办事处对负有监管责任的网格员赵金兰进行约谈，并对其个人罚款300元，要求其加强巡查监管，防止类似情况发生。

问责情况：无

### 五、焦作市解放区

受理编号：JZD20181026013

反映情况：焦作市润西街三号院拆迁，建筑垃圾乱堆乱放不覆盖，扬尘特别大。

调查核实情况：经查，该举报情况属实。1.建筑垃圾乱堆乱放不覆盖问题。由于润西街三号院道路较窄，破碎机无法进入作业，只能在已拆除的建筑物上进行拆迁作业。如果进行覆盖极易破损。另外，建筑垃圾清运工作已由区财政局开始组织招标，下一步将按照环保要求集中清运。2.扬尘特别大问题。旧房拆除动用拆迁钩机一辆、房炮车一辆。自拆除施工开始，房屋拆迁过程中，房炮车全程喷雾降尘，但房屋墙壁倒塌间可能会产生扬尘。

处理及整改情况：针对以上拆迁过程中存在的环境污染问题，提出以下整改措施：1.立即停止拆迁工作。(润西街三号院已于10月26日停止拆迁)。2.对建筑垃圾进行全面覆盖。(10月26日对拆迁区域进行了全面覆盖)。3.11月10日前，按照环保有关要求，制订可行的拆迁方案后再进行拆迁。

问责情况：2018年10月26日，经焦西街道办事处研究决定，给予环保网格员徐庭杰警告处分并通报批评。

### 六、焦作市解放区

受理编号：JZD20181026015、JZD20181026016、JZD20181026013。

### 七、焦作市武陟县

受理编号：JZD20181026014

反映情况：武陟县三阳乡三阳转盘往东2公里左右路北有一个停车场，在该停车场最北边有一个玻璃厂，生产时气味刺鼻难闻(因上面检查，目前已停产)。

调查核实情况：经查，该举报属实。

举报件反映的玻璃厂全称为河南天熙塑胶有限公司，位于武陟县三阳乡前刘庄村北，主要产品为亚克力板，主要原料为废亚克力板、硬脂酸、聚苯乙烯等，主要生产工艺为：废亚克力板—破碎—裂解—冷凝—精馏—混料搅拌—聚合—磨具浇注—烘箱强化—冷却成型。2016年11月，该公司按照豫环委办〔2016〕22号文件要求，委托资质单位编制了年产4000吨亚克力塑板板材项目现状环境影响评估报告，并在县政府网站进行了环保备案公示、公告。

关于气味难闻问题：经现场检查，该企业按照评估报告要求安装了UV光解设备和除尘设备，且能够正常运转。受工艺所限，该企业在生产过程中会产生一定量无组织有机废气，存在少量异味问题。2018年3月23日，该企业委托河南宜测科技有限公司对锅炉排气筒出口和裂解车间、提纯车间、浇注车间排气筒出口进行了监测，监测数据均未超标。

关于因上面检查，目前已停产问题：经现场调查，该企业因目前市场不景气、产品滞销效益太差等原因，于2018年10月20日自行停产，并向县环保部门上报书面停产报告。不存在应付上面检查停产问题。

处理及整改情况：在下步工作中，我们将进一步加强对该企业的监管，确保其治污设施正常运转，污染物稳定达标排放，同时督促并要求该企业定期开展厂界无组织排放废气检测，并将检测结果向周围群众公示公开，以赢得周围群众的理解和支持。

问责情况：无

### 八、焦作市修武县

受理编号：JZD20181026017

反映情况：修武县高村乡东黄村东南角有一个垃圾场，现在是一个垃圾填埋地，气味难闻。

调查核实情况：经查，该举报属实。

举报称的垃圾场实为焦作市城市垃圾处置管理站，位于王屯乡东黄村东南角(王屯乡周流村村南)，隶属焦作市城市管理局管理，组织机构代码67948734-4，法定代表人郭光志。该管理站日均处理970吨城市生活垃圾项目环境影响评价报告书于2006年9月21日经省环保厅审批通过(豫

环审〔2006〕198号)，2006年开工建设，2007年投入运行，服务年限为2007年至2021年。项目总投资1.09亿元，其中环保设施投资0.18亿元。生产工艺：进场垃圾→计量→检验→定点倾倒→压实→黄土覆盖→药剂消杀；环保设施：反应器、UASB、气浮装置、缺氧耗氧池、膜生物反应池、MBR、过滤系统、反渗透系统；环保治理工艺：垃圾渗滤液→集水井→UASB→气浮装置→A/O池→MBR→过滤→反渗透→出水综合利用。

2018年10月26日，经现场调查，焦作市城市垃圾处置管理站日均处理970吨城市生活垃圾项目，目前实际处置量约为每日920吨，未超过设计处置量，环保治理设施运行正常，运行记录等齐全，环保治理设施能够满足日常垃圾处置治理需求，且于2018年9月27日经河南宏达检测技术有限公司检测，检测报告显示，无组织废气氨浓度为0.15-0.88mg/m<sup>3</sup>，未超过2006年7月3日焦作市环境保护局《关于焦作市日处理城市生活垃圾970吨项目环境影响评价执行标准的意见》(焦环开函〔2006〕73号)要求执行的《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。举报中所说的“气味难闻”，主要原因为：一是在季节转换时期、特殊天气情况下，由于气压较高，不利于空气流通，造成气味在附近堆积。二是作业面过大，对倾倒的垃圾未迅速摊铺压实、覆盖。

处理及整改情况：针对焦作市城市垃圾处置管理站存在的环境问题，2018年10月27日，我县环保部门下达《监察通知》(修环监〔2018〕85号)责令焦作市城市垃圾处置管理站：

一是缩小作业面，在垃圾运输车辆倾倒后迅速进行摊铺压实，将每日作业平台由原来的1800平方米控制在700平方米以内。

二是按照《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》及时进行黄土覆盖，有效控制填埋气体通过作业暴露面向外挥发。

三是增加消杀频率。每日消杀频率由2次增加到4次，最大限度减少异味产生。

目前，焦作市城市垃圾处置管理站已整改到位。

问责情况：无

### 九、焦作市武陟县

受理编号：JZD20181026018

反映情况：武陟县大封镇老催庄村北边，离居民区20米左右处有一个养猪场，气味特别难闻，影响正常生活。

调查核实情况：经查，该举报属实。

信访举报件所反映的是大封镇老催庄村北边的宋武战猪场，该猪场距离老催庄村大约200米，占地1.2亩，建于2008年，现有两栋猪舍，存栏生猪150头(其中母猪17头)，猪场建有污水池2个，左右左右的排污沟是明沟，没有加盖板；堆粪场十分简陋，没有顶棚、水泥墙裙，且没有对地面进行水泥硬化，达不到相关要求。

处理及整改情况：县畜牧部门已当场下达整改通知书，要求该养猪场在2018年11月底前完成粪污设施改造。一是加盖顶棚，建设水泥墙裙，并对堆粪场地面进行水泥硬化；二是对排污水沟进行封闭，尽量减少饲养粪污水味。

问责情况：无

### 十、焦作市山阳区

受理编号：JZD20181026019

反映情况：焦辉路与文昌路交叉口南边200米，经过中马村的道路上，因村民盖房子，沙子、石子等建筑材料堆放在路上，扬尘大，占道。

调查核实情况：经查，该举报问题属实。该处建筑材料系中马村一村民建房所用，因其门前街道狭窄，临时在路上堆放，挤占了部分道路。

处理及整改情况：中星街道办事处对中马村村民委员会下达《责令整改通知书》，要求其立即组织、中马村村民委员会已组织工作人员将该处物料从路上清理到路边，并进行了覆盖。中星街道办事处对负有监管责任的网格员张宏毅进行约谈，要求其加强巡查监管，避免类似情况发生。

问责情况：无

### 十一、焦作市沁阳市

受理编号：JZD20181026020

反映情况：沁阳市西向镇龙泉村，下水道堵塞污水横流。

调查核实情况：经查，该举报件反映的问题不属实。

2018年10月27日，西向镇政府组织人员结合龙泉村委会工作人员对龙泉村进行实地查看，目前村内正在对下水道进行清淤，西向镇等村镇，随着沁阳市产业集聚区的发展，存在村庄与工业区距离较近的问题。但为了避免和减轻工业企业对周边村庄的影响，沁阳市产业集聚区在项目入驻上严把环保准入关，通过合理选址和调整企业布局，化工企业卫生防护距离内均不涉村庄。目前，化工园区共有化工企业14家，涉及氯碱、三氯氢硅、氯化石蜡等依托氯碱行业的下游精细化工企业全部办理有环评审批手续，其中6家企业通过环保验收，5家企业正在自主验收，3家企业在建。经查阅企业的监督性监测报告，污染物均符合国家规定的排放标准。

群众反映的气味难闻问题，是指化工厂排放的挥发性有机物及部分涉及二氧化硫、氯化氢、酚类和硫化氢等混合气体造成异味的的问题，在个别地方、个别时间段存在，主要原因是：一是园区北界紧邻太行山，天然的地理劣势造成空气扩散性差，化工企业在达标排放的情况下，排放因子在不利于扩散条件的静稳天气下，在大气中积累叠加反应，形成异味，影响了园区周边的空气质量；二是化工原料和产品自身散发化学品特征气味；三是个别化工企业存在管理不严、设备老旧、物料跑冒滴漏、无组织废气收集不全等问题。尤其是距化工园区较近居民，对这些异味反应强烈。近年来，沁阳市根据省、市污染防治攻坚战办要求，加大对化工园区废气排放企业的治理力度，针对无组织排放问题，在每家企业厂界处安装特征污染因子监测报警装置，及时掌握企业排放数据，针对超标排放企业，坚决依法依规严肃处理，切实做到“零容忍”。经过整治，化工园区异味已明显减轻。

二期工程建设规模为20万吨/年聚氯乙烯树脂、20万吨/年离子膜烧碱。2006年4月河南省化工研究所编制完成了项目环评报告，2006年5月河南省环保局以“豫环审〔2006〕96号”文予以批复，2009年9月河南省环保厅以“豫环保险〔2009〕46号”文予以验收。二期工程建设规模为20万吨/年聚氯乙烯树脂、24万吨/年离子膜烧碱，2009年6月河南省化工研究所编制完成了项目环评报告，2009年6月河南省环保厅以“豫环审〔2009〕176号”文予以批复，2013年10月河南省环保厅以“豫环审〔2013〕499号”文予以验收。生产过程中产生的废气经等温变压吸附装置、废氯气吸收塔、氯化氢三级水洗吸收装置、二级旋风除尘装置等设施处理达标后排放。2018年10月27日，我市环境执法人员对该公司进行现场检查，该公司各项污染防治设施运行正常，经查阅企业第三季度自主检测报告，各项污染物排放数据均符合国家和省规定的排放标准。

群众反映的气味难闻问题，是指化工园区企业排放出的挥发性有机物及部分涉及二氧化硫、氯化氢、酚类和硫化氢等混合气体造成异味的的问题，在个别地方、个别时间段存在，主要原因是：一是园区北界紧邻太行山，天然的地理劣势造成空气扩散性差，化工企业在达标排放的情况下，排放因子在不利于扩散条件的静稳天气下，在大气中积累叠加反应，形成异味，影响了园区周边的空气质量；二是化工原料和产品自身散发化学品特征气味；三是个别化工企业存在管理不严、设备老旧、物料跑冒滴漏、无组织废气收集不全等问题。尤其是距化工园区较近居民，对这些异味反应强烈。近年来，沁阳市根据省、市污染防治攻坚战办要求，加大对化工园区废气排放企业的治理力度，针对无组织排放问题，在每家企业厂界处安装特征污染因子监测报警装置，及时掌握企业排放数据，针对超标排放企业，坚决依法依规严肃处理，切实做到“零容忍”。经过整治，化工园区异味已明显减轻。

处理及整改情况：2018年10月28日，我市环保部门委托河南烽火环境检测公司对园区周边特征污染因子开展检测，目前检测工作正在有序进行，等检测结果出来以后，再进行相关处理。下一步，我市环保部门将继续加大对化工园区的监督检查力度，发现违法排放污染物的行为从严查处，切实维护人民群众的环境权益。

问责情况：无

### 十四、焦作市沁阳市

受理编号：JZD20181026023

反映情况：沁阳市西向镇捏掌村北面沁北工业园区，每天都能闻到一股刺鼻气味，但具体不清楚是从哪个厂排出的。

调查核实情况：经查，该举报件反映的问题属实。

沁阳市产业集聚区沁北园区化工园区位于沁阳市西向镇以北，太行山脚下，2018年2月6日《沁阳市产业集聚区发展规划(2016-2020)环境影响报告书》经河南省环保厅审批(豫环函〔2018〕22号)，在焦克路以南分布有义庄村、赵寨村、捏掌村、西向镇等村镇，随着沁阳市产业集聚区的发展，存在村庄与工业区距离较近的问题。但为了避免和减轻工业企业对周边村庄的影响，沁阳市产业集聚区在项目入驻上严把环保准入关，通过合理

选址和调整企业布局，化工企业卫生防护距离内均不涉村庄。目前，化工园区共有化工企业14家，涉及氯碱、三氯氢硅、氯化石蜡等依托氯碱行业的下游精细化工企业全部办理有环评审批手续，其中6家企业通过环保验收，5家企业正在自主验收，3家企业在建。经查阅企业的监督性监测报告，污染物均符合国家规定的排放标准。

群众反映的气味难闻问题，是指化工厂排放的挥发性有机物及部分涉及二氧化硫、氯化氢、酚类和硫化氢等混合气体造成异味的的问题，在个别地方、个别时间段存在，主要原因是：一是园区北界紧邻太行山，天然的地理劣势造成空气扩散性差，化工企业在达标排放的情况下，排放因子在不利于扩散条件的静稳天气下，在大气中积累叠加反应，形成异味，影响了园区周边的空气质量；二是化工原料和产品自身散发有化学品特征气味；三是个别化工企业存在管理不严、设备老旧、物料跑冒滴漏、无组织废气收集不全等问题。尤其是距化工园区较近的居民，对这些异味反应强烈。近年来，沁阳市根据省、市污染防治攻坚战办要求，加大对化工园区废气排放企业的治理力度，针对无组织排放问题，在每家企业厂界处安装特征污染因子监测报警装置，及时掌握企业排放数据，针对超标排放企业，坚决依法依规严肃处理，切实做到“零容忍”。经过整治，化工园区异味已明显减轻。

处理及整改情况：2018年10月28日，我市环保部门委托河南烽火环境检测公司对园区周边特征污染因子开展检测，目前检测工作正在有序进行，等检测结果出来以后，再进行相关处理。下一步，我市环保部门将继续加大对化工园区的监督检查力度，发现违法排放污染物的行为从严查处，切实维护人民群众的环境权益。

问责情况：无

### 十三、焦作市沁阳市

受理编号：JZD20181026022

反映情况：沁阳市西向镇捏掌村沁北工业园区，每天都能闻到一股刺鼻气味，具体不清楚是哪个厂里排出的。

调查核实情况：经查，该举报件反映的问题属实。

沁阳市产业集聚区沁北园区化工园区位于沁阳市西向镇以北，太行山脚下，2018年2月6日

《沁阳市产业集聚区发展规划(2016-2020)环境影响报告书》经河南省环保厅审批(豫环函〔2018〕22号)，在焦克路以南分布有义庄村、赵寨村、捏掌村、西向镇等村镇，随着沁阳市产业集聚区的发展，存在村庄与工业区距离较近的问题。但为了避免和减轻工业企业对周边村庄的影响，沁阳市产业集聚区在项目入驻上严把环保准入关，通过合理选址和调整企业布局，化工企业卫生防护距离内均不涉村庄。目前，化工园区共有化工企业14家，涉及氯碱、三氯氢硅、氯化石蜡等依托氯碱行业的下游精细化工企业全部办理有环评审批手续，其中6家企业通过环保验收，5家企业正在自主验收，3家企业在建。经查阅企业的监督性监测报告，污染物均符合国家规定的排放标准。

群众反映的气味难闻问题，是指化工厂排放的挥发性有机物及部分涉及二氧化硫、氯化氢、酚类和硫化氢等混合气体造成异味的的问题，在个别地方、个别时间段存在，主要原因是：一是园区北界紧邻太行山，天然的地理劣势造成空气扩散性差，化工企业在达标排放的情况下，排放因子在不利于扩散条件的静稳天气下，在大气中积累叠加反应，形成异味，影响了园区周边的空气质量；二是化工原料和产品自身散发有化学品特征气味；三是个别化工企业存在管理不严、设备老旧、物料跑冒滴漏、无组织废气收集不全等问题。尤其是距化工园区较近居民，对这些异味反应强烈。近年来，沁阳市根据省、市污染防治攻坚战办要求，加大对化工园区废气排放企业的治理力度，针对无组织排放问题，在每家企业厂界处安装特征污染因子监测报警装置，及时掌握企业排放数据，针对超标排放企业，坚决依法依规严肃处理，切实做到“零容忍”。经过整治，化工园区异味已明显减轻。

处理及整改情况：2018年10月28日，我市环保部门委托河南烽火环境检测公司对园区周边特征污染因子开展检测，目前检测工作正在有序进行，等检测结果出来以后，再进行相关处理。下一步，我市环保部门将继续加大对化工园区的监督检查力度，发现违法排放污染物的行为从严查处，切实维护人民群众的环境权益。

问责情况：无

### 十五、焦作市武陟县

受理编号：JZD20181026024

反映情况：焦作市武陟县圪塔店乡圪塔店村东南角有一个大型皮革厂，散发难闻气味。

调查核实情况：经查，该举报属实。

举报件反映的大型皮革厂全名为焦作市澳玛皮业有限公司(原河南省武陟县亨威皮毛服装有限公司)，位于武陟县圪塔店乡圪塔店村东南角，属皮毛加工企业。该公司年加工羊皮60万张、牛皮80万张项目现状环境影响评估报告于2016年11月通过县政府网站进行了环保备案公示、公告。目前，该企业建设有日处理2000吨的污水处理站一座，安装有在线监测设备。经现场检查，该企业在干洗烘干工序、污水处理站运行、羊皮牛皮存放过程中有恶臭气体产生。该企业于2018年10月27日委托河南明德环保工程有限公司对厂区无组织排放废气进行监测。

处理及整改情况：一是要求该企业加强管理，尽量减少无组织恶臭气体排放；二是进一步加大监管力度，发现废气超标排放或其他环境违法行为，立即严厉查处。

问责情况：无

### 省委省政府环境保护督察边督边改情况一览表

(2018年11月01日)

地区	当日交办		累计交办		办结数		办结率	
	总数	重点案件数	总数	重点案件数	总数	按时办结数	总办结率	按时办结率
全市	15	0	133	0	44	44	33.1	100
沁阳市	1	0	23	0	10	10	43.5	100
孟州市	1	0	6	0	2	2	33.3	100
武陟县	1	0	14	0	7	7	50.0	100
温县	0	0	5	0	1	1	20.0	100
修武县	4	0	14	0	4	4	28.6	100
博爱县	5	0	14	0	2	2	14.3	100
解放区	3	0	16	0	11	11	68.8	100
山阳区	0	0	5	0	4	4	80.0	100
马村区	0	0	6	0	0	0	0	0
中站区	0	0	3	0	1	1	33.3	100
示范区	0	0	26	0	2	2	7.7	100
市直部门	0	0	1	0	0	0	0	0