

关于公布焦作市城区防汛隐患整治台账的公告

今年我市多次出现强降雨,城区防汛中出现多处险情,暴露了我市防汛工作中存在较多不足和隐患。经市城区防汛指挥部办公室检查、各级城区防汛机构自查和市民反映,现建立了我市城区防汛隐患台账,经市城区防汛指挥部研究,现予以公布,请社会各界监督。各责任单位要按照整改要求,认真

真做好防汛隐患整改及应急值守工作,确保城区安全度汛。

附件:2018年焦作市城区防汛隐患整改台账

焦作市城区防汛指挥部办公室

2018年7月13日

2018年焦作市城区防汛隐患整改台账（解放区）

序号	存在隐患问题	整改要求	责任人
1	政一街(恒通路)、政二街、友谊路等处下穿铁路涵洞等低洼区易出现较深积水,危及过往群众安全	加强雨水泵站维护,确保汛期正常运转;遇到降雨时,安排专人值守,设置安全警示标志,增加排水设施,确保通行安全。强降雨结束指令后,立即组织环卫工人对积水桥涵路面垃圾进行清理	吴 军
2	东于村新安路群英河桥,桥面窄于两侧道路,安全警示标志不完善,缺少照明设施,存在安全隐患;该段河道西侧回填渣土,造成群英河断面缩窄,无法满足汛期防汛和南水北调应急退水需要,极可能造成漫堤事故	立即完善桥梁两侧安全警示标志,修复栏杆,强降雨时安排专人值守,确保通行安全;立即组织河道西侧勘查土,按照防洪要求恢复河道断面	吴 军
3	群英河(和平街—工业路)西侧位于河道护坡上的房屋年久老化,如遇强降雨可能坍塌	河道西侧房屋及护坡加固,消除安全隐患,确保城区安全度汛	吴 军
4	普济河化工二厂 西门两座桥孔径小,强降雨时影响河道泄洪	落实应急预案,加强汛期监控,影响行洪时及时处置	吴 军
5	普济河新安路桥栏杆损坏严重,汛期存在安全隐患	对桥栏杆杆进行改造,增设安全警示标志	吴 军
6	普济河老牛河段 300米河道被填平,上有建筑物,河道内排水管道断面无法满足泄洪要求	按照防洪规划要求,拆除老牛河段占压泄洪通道的建(构)筑物	吴 军
7	普济河(北环路—普济路)河道狭窄,上白作新建小区向河道内倾倒大量垃圾,并在这些未压实垃圾上修建道路,若遇较大洪水,倾倒的垃圾极易坍塌,阻塞河道,危及小区和下游安全	全面排查,采取切实措施,消除河道行洪安全隐患,确保城区安全度汛	吴 军
8	普济河南水北调以北河道、田润河河道等河道淤积,并不断倾倒垃圾,河道内种植有树木,汛期内若出现较大洪水,垃圾、树木等易阻塞河道,导致河道泄洪能力不足,影响行洪	对该段河道进行清淤,拆迁违章建筑,恢复河道行洪能力	吴 军
9	与南水北调干渠北侧截洪沟及其连接的王褚、新店等区域的排水沟渠淤塞,影响雨水排放。如遇强降雨,将造成干渠北侧城区严重积水	彻底疏挖整治排水沟渠,强降雨时派专人巡查值守,发现问题及时处置	吴 军
10	新河中心线以北等河道内有树木、植被,农作物等阻水物,造成河道堵塞淤积,河道断面严重不足,无法满足防洪规划标准,常出现顶托道路排水情况	做好清除河道内树木、植被、农作物等清障和河道清淤,确保达到防洪规划要求	吴 军
11	河阳路(新园路至田润沟)—林园路开发巷、电厂五号院(建设路以南)等泄洪通道局部占压阻塞严重,排水通道断面不足,遇强降雨,无法有效泄洪	搬迁违章占压,疏挖整治泄洪沟,增大排水断面,恢复泄洪功能	吴 军
12	平光南厂家属院、制革厂东南居民区、翻身街、果园路四巷塑料二厂家属院,上白作办事处康达奶业仓库、鑫鑫花园小区2号楼等区域,以及小区地下车库等地势低洼,排水设施不健全,雨水不易排除	完善排水设施,增加临时强排设备,确保降雨时居民安全	吴 军
13	解放辖区内存房屋拆迁后遗留的大量建筑垃圾侵入田润沟、普济河、群英河等城区河道,导致河道断面大幅变窄,危及汛期河道安全	开展河道疏浚,保证汛期河道排水畅通	吴 军
14	解放路普济河桥东南角市福安鞭炮公司段河岸垮塌,沿岸房屋出现严重安全隐患	督促责任单位限期拆除影响河道堤防护砌加固工程危房、围墙及其他设施,以便尽快完成河道堤防护砌加固工程。在河道堤防护砌加固工程完成前,由辖区认真组织做好以下工作:一是要对沿线存在隐患的房屋制订迁安方案,组织人员搬迁撤离,财产货物及时转移。二是要制订切实可行的巡查值守方案,加强沿线房屋及其他设施的监测工作,发现安全问题及时处置或撤离。三是针对该处隐患,你区要备足防汛物资,加强边坡防护,防止雨水中冲刷导致的房屋、围墙等坍塌事故。四是要明确责任,各项应急工作的措施、物资、完成时限等都要明确到具体单位、具体人	吴 军
15	辖区平光、中州等企业和棚户区、南水北调拆迁区的房屋、排水、围墙等存在隐患	制订加固维修方案,责任到人,限期整改。未整改前,安排专人巡查,遇强降雨,立即撤离人员	吴 军

2018年焦作市城区防汛隐患整改台账（山阳区）

序号	存在隐患问题	整改要求	责任人
1	管辖范围内与南水北调干渠北侧临时雨污合流沟连接的姜河沟、恩村等区域的排水沟渠堵塞,影响雨水排放。如遇强降雨,将造成干渠北侧城区严重积水	彻底疏挖整治排水沟渠,强降雨时派专人巡查值守,发现问题及时处置	李建超
2	群英河(和平街—新安路)东侧位于河道护坡上的房屋年久老化,如遇暴雨可能坍塌;河道内仍有个别群众居住	对存在隐患的房屋进行迁建或加固,汛期加强巡查监测,汛期撤出河道内住户	李建超
3	岔涧河上游北环路北西侧大量渣土侵占河道,太行路南河道东侧丢弃垃圾,影响河道泄洪	清理侵占河道渣土,恢复原有河道	李建超
4	岔涧河解放路南至和平街,河道东岸上存在较多旧房且围墙基础不牢固,遇到强降雨可能坍塌,威胁下游河道安全;同时该段护坡较陡,汛期易发生滑坡。河道西侧片石墙大面积松动,已造成道路裂缝沉降	对河道两侧进行加固处理;完善专项防汛预案和预警机制,遇到强降雨时,启动预案,把群众迁移到安全地带;如发生滑坡、坍塌等灾情要立即组织抢险,并疏通河道	李建超
5	李河、岔涧河、群英河(河道中线东侧)、新河中心线以北河道、人民东路苏南村以南李河排洪沟等内有树木、植被、农作物等阻水物,造成河道淤积堵塞	做好清除河道内树木、植被、农作物等清障工作,并搞好河道清淤	李建超
6	岔涧河与文成路口附近河道内有多条便道,影响行洪	遇强降雨时应加强值守,出现重大险情时,应对便道进行拆除	李建超
7	集钢小区14户居民房、成丰路社区群楼院、东焦作村、牛庄、市委北院1#与2#楼中间平房、建设东路焦作大学2号家属楼、125队、富康社区、群英新村、钢钎院等危房,存在较大安全隐患	立即对危房进行加固。加固前制订专项迁安预案,安排专人负责,遇强降雨,及时撤离人员	李建超
8	山阳路1号院岔涧河东侧(岔涧河光亚三角地45户)、山阳路岔涧河西侧浴池、区一大政协东巷、冯河村、焦东路1号院灯泡厂家属院、纸箱厂家属院、东苑路路东沿街4个小区院、23中巷丝织厂平房、东环小学后平房、牛庄转盘东北角5户、塔北路原武警支队后平房等处,以及小区地下车库等,地势较低,汛期易积水	对现有排水设施清淤,汛期安排专人负责巡查,遇到险情及时排除;远期利用棚户区 and 城中村改造进行彻底治理	李建超
9	中原路与建设路交叉口东侧李河文流综合渔场附近排水沟、墙南学校以东水沟、墙南十四组和十五组以东水沟、建设东路南综合渔场西侧排房河需清淤疏通	对现有排水设施清淤,汛期安排专人负责巡查,遇到险情及时排除	李建超
10	焦东路以东的南水北调干渠北侧临时合流淤积严重,造成山阳路、焦东路铁路桥下和附近区域汛期安全	彻底疏挖下游排水沟渠,强降雨时派专人值守巡查,发现问题及时处置,确保城区安全度汛	李建超
11	解放路大墙北村段汛期山洪路排,影响道路正常运行	尽快实施上游河道治理工程,截流上游山洪对城区影响	李建超
12	古城路汛期山洪路排,影响道路正常运行	尽快实施上游河道治理工程,截流上游山洪对城区影响	李建超
13	南水北调干渠以群英河退水口应急退水,导致退水口以南的群英河东侧堤防被退水冲刷严重,严重危及东岸河堤上焦作联通分公司西围墙安全	立即对河道东侧堤防进行片石护砌,确保围墙及沿河房屋安全	李建超
14	为解决山阳路铁路桥汛期积水问题,须经过山阳区通园小区和观澜国际小区,将上游雨水直接引入南水北调永久截洪沟	尽快协调相关小区进行排水改造工程施工	李建超
15	市城区防汛指挥部办公室收到市民张卫星来信,反映6月25日强降雨时家中进水造成财产损失	核实情况,妥善处理	李建超
16	下穿铁路涵洞等低洼区易出现较深积水,危及过往群众安全	遇到降雨时,安排专人值守,设置安全警示标志,增加排水设施,确保通行安全	李建超
17	辖区万方、纳士科技等企业和棚户区、南水北调拆迁区的房屋、排水、围墙等存在隐患	制订加固维修方案,责任到人,限期整改。未整改前,安排专人巡查,遇强降雨,立即撤离人员	李建超

2018年焦作市城区防汛隐患整改台账（中站区）

序号	存在隐患问题	应对要求	责任人
1	中南路白马门河铁路桥下和白马门河酒店下游	区交警队接到强降雨预警后,安排交警警力立即到达汛情地点,加强附近区域桥涵积水情况监控,疏导人员车辆快速有序通过;发现积水超过30厘米时,采取措施,封闭机动车道,严禁人员车辆进入积水桥涵,并向隐患点负责人报告	董红侗
2	王封办事处	区交通局接到强降雨预警后,30分钟内赶到现场,立即设置防汛泵及配套设施。当机动车道积水超过30厘米时,立即开始积水抽排,必要时打开排水井盖等,加速排水。对堵塞雨水口的杂物及时清理,确保排水通畅	董红侗
3	朱村办事处	府城办事处收到强降雨结束指令后,立即协调组织环卫人员对积水桥涵路面垃圾进行清理,清扫中严禁将淤泥垃圾向雨水系统清扫	董红侗
4	李封办事处	区环卫处汛情结束后要对淤泥、垃圾进行疏通清理,务必在3小时内恢复道路通行	董红侗
5	人民西路酒店村新新月铁路立交桥下、怡光路新月铁路桥下	区政府接到强降雨后,组织防汛队员对附近区域进行监控,对相应隐患进行及时处置。配合协调区级各个部门处置现场突发事件	董红侗
6	危险房屋14户、危险房屋2栋	办事处对危房进行检查登记,发放迁安明白卡,制订迁安救护方案,落实临时安置点并对危房进行加固维修	董红侗
7	危险房屋29栋	区住建局协调各办事处做好汛期人员迁安工作及汛后救护工作	董红侗
8	危险房屋71户、老、危险房屋1栋	办事处对危房进行检查登记,发放迁安明白卡,制订迁安救护方案,落实临时安置点并对危房进行加固维修	董红侗
9	措施同中南路白马门河	区住建局协调各办事处做好汛期人员迁安工作及汛后救护工作	董红侗

序号	存在隐患问题	应对要求	责任人
1	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	市公路局确保道路通行安全,维持交通通行秩序	黄 腾
2	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	市公路局对排水泵站进行升级改造,增强抽排水能力	黄 腾
3	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	市公路局做好桥涵下积水的排空	黄 腾
4	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	康达环保水务有限公司完成文昌路主管网连通	黄 腾
5	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	区城区防汛办配合附近及突发事件	黄 腾
6	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	区城管局做好雨后路面清理工作	黄 腾
7	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	区交通局、马村街道办事处、待王街道办事处强降雨应急值守	黄 腾
8	文昌路立交桥汛期易积水,造成道路断行,雨后垃圾、淤泥影响群众通行和城市形象	按照“以人为本、预防为主”的城区防汛原则,加强协调沟通,切实加快搬迁村庄的整体搬迁进度,尽快消除安全隐患。对一时难以搬迁的,要制订迁安方案,落实好迁安措施,安排专人负责包户落实,切实做好汛期的各项防汛应急工作,杜绝出现因迁安等工作不到位造成人员伤亡事故	黄 腾

2018年焦作市城区防汛隐患整改台账（示范区）

序号	存在隐患问题	整改要求	责任人
1	新河大北张村、北李万村等部分河段无堤防,河道上河闸较多,河闸启闭设备老化、损坏,控制不灵活,若出现较大洪水,开启不及时,会出现阻塞河道、漫堤等险情	对河道堤防进行加固,储备物料,铲车对出村道路进行重点布防,对河闸启闭装置进行维修,汛期安排专人及时提起河闸,确保汛期河道行洪安全	陈 湘
2	韩愈路扩建慢车道导致原大北张村北排水沟被占用,影响该村排水	疏通排水通道,确保汛期安全	陈 湘
3	焦作一中、职业学院、住郭庄等区域低洼,强降雨易引起内涝	制订切实可行的方案,备足迁安设备,改造排水设施,及时处置险情,必要时组织群众迁安转移	陈 湘
4	高速公路与世纪路立交桥交叉口,强降雨时,洪水穿过桥孔威胁新区安全	备足封堵物料,安排专人巡查监控,出现险情,及时处置	陈 湘
5	世纪路与山阳路、迎宾路交叉口,山阳路南段永兴电等处低洼易积水	完善排水设施	陈 湘
6	碧莲路钦平陵村西河淤堵严重,排水不畅,汛期钦平陵段及耕地易出现积水	对河道进行疏通,汛期安排专人巡查监控	陈 湘

2018年焦作市城区防汛隐患整改台账（市直单位或部门）

序号	存在隐患问题	整改要求	责任单位	责任人
1	站南路污水管网未与南通路排水管网完全连通,影响南通路铁路桥积水排放	站南路(南通路至普济河)污水管道与南通路合流排水管网连通,确保南通路铁路桥至南水北调桥段排水正常	市投资集团有限公司	邹仲春
2	建筑、市政等工地深基坑、高空作业、安全用电等方面存在安全隐患	加强工程现场监督管理,及时排除隐患,确保汛期安全	市住建局	赵长占
3	山阳路、焦东路、南通路、普济路等铁路立交桥汛期易积水,造成道路断行;岔涧河、群英河、黑河等景观河道汛期安全有隐患	加强汛期监测人员值守,汛情发生时,启动专项应急预案,设置安全警示标志,配合交警管控交通,强降雨减弱后及时排除桥下积水,恢复道路通行;加强景观河道汛期安全监管,完善警示标志和防护救援措施	市住建局	赵长占
4	城区部分地下人防设施老化、沉降,存在渗漏情况,危及城市安全	查找隐患,建立台账,制订整治方案,限期整治。整治前,安排专人巡查,遇强降雨出现隐患,立即疏散区域群众	市人防办	慕战平
5	城市道路两侧行道树与供电、通信线路、路灯设施等距离较近,汛期易造成漏电等安全隐患;管箱的人工湖、河道的安全警示及防护设施部分损毁、缺失	加强行道树的修剪和清理工作;做好所辖人工湖、河道汛期的安全警示及防护设施维修、补充,完善应急预案和措施,加强汛期巡查,发现问题及时处理	市园林局	赵红兵
6	南水北调左岸绿化建设,影响干渠左岸截洪沟建设使用	为截洪沟实施提供大力支持,不得在截洪沟上建设影响行洪的设施	市南水北调建设发展有限公司	王 东
7	南水北调干渠汛期运营安全应急预案及措施不具体,因考虑不充分,应急退水调整流程过长,存在安全隐患;干渠左岸截洪沟开挖进展需协调配合	干渠防汛应急预案和应对措施应细化,充分考虑危险因素,尽快完善应急退水流程,落实防汛物资、人员、设备,建立和完善与地方政府的防汛沟通体系,帮助地方尽快完成永久截洪沟的建设,缩短应急退水审批时间,确保城区安全度汛	南水北调中线干渠焦作管理处	纪明辉
8	友谊路城际铁路箱涵建成后,虽对雨水泵站进行了迁建,但该处箱涵仍经常出现积水情况	需要铁路办协调落实城际铁路建设时友谊路西侧排水改造情况,如排水断面规模未达到设计要求,要立即协调落实整改	市铁路建设协调办公室	付希强
9	焦东路郑焦城际铁路桥西侧跨姜河沟排水涵渠施工时,未将该涵渠与南侧老姜河沟排水渠顺接,同时该渠道口遗留有大量施工垃圾,造成涵渠淤堵,出水不畅。如遇到较大降雨时,极易造成该处雨水漫溢,危及南侧居民小区安全	立即清挖和改造排水设施,消除防汛安全隐患,确保汛期社会稳定和群众生命财产安全	市铁路建设协调办公室	付希强
10	城际铁路修建时将友谊路东侧排水干渠向西改建,原有渠道人为增加了4处90度弯角。排查发现,北侧排水渠处出现明显塌陷,如遇到较大降雨时,极易造成该处排水不畅,危及北侧小区居民生命财产安全,也影响新月铁路和郑焦城际铁路运营安全	督促原铁路建设单位按原排水走向恢复排水设施,消除渗漏安全隐患	市铁路建设协调办公室	付希强
11	龙源路引水管道工程借用龙源路与民主路交叉口雨水管道穿越,今年年初以来多次造成龙源路与民主路口附近冒水,影响群众出行安全	汛期停用龙源路引水管道,采取有效措施,消除防汛安全隐患,确保城区安全度汛	市水利局	尚安峰
12	城区河道存在堤防薄弱、植被阻水,房屋侵占河道,垃圾随意倾倒入河,临时道路穿越河道等多种安全隐患	指导督促辖区水利部门做好城区河道汛期管理工作	市水利局	尚安峰
13	百货楼十字路口人行天桥老化,设施锈蚀	按照城市桥梁养护规范,对桥梁进行结构安全检测,并根据检测结论进行维护,确保桥梁运营安全	市规划局	田晋源
14	解放路新亚人行天桥、民主路一和平街人行天桥等城市天桥老化,设施锈蚀	按照城市桥梁养护规范,对桥梁进行结构安全检测,并根据检测结论进行维护,确保桥梁运营安全	市城管局	杨廷忠
15	部分城区户外广告存在安全隐患,汛期遇到大风强降雨等天气易出现事故	对全市户外广告进行排查,到期的限期拆除,有隐患的督促责任单位限期整改	市城管局	杨廷忠
16	雨后城区道路桥涵等低洼地段容易存留大量垃圾、淤泥等杂物,影响道路通行和城市环境	督促责任单位负责做好城区道路雨后垃圾、淤泥等及时清理工作	市城管局	杨廷忠
17	影视路边沟淤堵严重,造成山洪易沿路进入城区,影响北部城区汛期安全	对影视路边沟进行彻底清淤,保证边沟正常泄洪	市交通局	王树人
18	汛期城区立交桥等低洼区易出现较深积水,道路通行存在安全隐患,应加强防护值守	制订和落实立交桥汛期积水管控方案,切实加强对接立交桥等低洼地区交通管制,确保通行安全	市公安局	杨伊群
19	近年热力管道施工后,排水过路管道恢复不到位,造成道路路面及排水损毁,对群众出行构成威胁	对恢复不到位的排水过路管道和路面进行恢复,确保汛期通行安全	市绿源热力公司	卢跃进
20	随城区小型桥梁架梁的燃气管道及其他设施存在安全隐患	对此类隐患进行全面排查整改,确保供气安全	中裕燃气公司	邢卫东
21	城中村改造等征迁工程中存在线路安全隐患	对此类隐患进行全面排查整改,确保供电安全	市供电公司	李大鹏
22	群英河上供电生产临时通道影响群英河河道泄洪	遇强降雨河道行洪受阻时,及时清除影响行洪的障碍物	市供电公司	李大鹏
23	解放路普济河桥东南角市福安鞭炮公司段河岸垮塌,沿岸房屋出现严重安全隐患	限期拆除影响河道堤防护砌加固工程危房、围墙及其他设施,以便完成河道堤防护砌加固工程。在河道堤防护砌加固工程完成前,要组织人员搬迁撤离,财产货物及时转移;加强巡查值守站岗,加强边坡防护,防止雨水冲刷导致的房屋、围墙等坍塌事故	市供销社	孙长松