



市应急管理局微信公众号

策划:原跃勇
统筹:贺芳芳
编辑:赵玉玲
校对:车璇
排版:杨杰

我市开展“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”行动

本报讯(记者张鹏)市政府决定,在全市范围内聚焦安全生产、防汛安全、消防安全、城市安全、食品安全重点领域,从8月份起至10月底,深入开展“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”行动,有效防范遏制各类事故发生,为庆祝新中国成立70周年营造安全稳定的社会环境。

大事故教训,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,认真贯彻党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府决策部署,牢固树立以人民为中心的发展思想,践行安全发展理念,深刻汲取已经发生的各类事故教训,着力解决安全发展理念不落实、安全生产责任不落实、安全隐患整改不落实、安全操作规程不落实等问题,以“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”为主线,聚焦生产安全、防汛安全、消防安全、城市安全、食品安全重点领域,全面落实企业主体责任、部门监管责任、党政领导责任,防范遏制各类事故发生,保障人民群众生命财产安全,为庆祝新中国成立70周年营造安全稳定的社会环境。

此次专项行动的工作目标是经过三个月集中行动,使全市安全生产形势稳定好转,坚决杜绝重特大事故发生,防范遏制各类事故发生,实现事故起数、死亡人数明显下降;全市安全风险隐患排查实现全覆盖,较大风险得到有效管控,事故隐患得到全面整改,依法查封一批、停产一批、关闭一批、处罚一批、曝光一批违法违规企业;全市安全生产责任体系建设全面加强,企业主体责任、部门监管责任、党政领导责任得到有效落实。

市政府要求,各级各有关部门要加强组织领导,落实细化责任,实行清单管理,形成工作合力,确保“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”行动取得实效。

全面排查、重点整治、严格执法相结合的方式,组织实施生产安全专项行动、消防安全专项行动、城市安全专项行动、食品药品安全专项行动等五大专项行动,推动各地安全生产风险隐患排查整治落到实处。



- 一、应急管理队伍建设的指导思想:对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民。
- 二、应急管理部的根本任务:防范化解重大安全风险。
- 三、应急管理工作纪律:统一指挥,政令畅通,反应灵敏,上下联动,平战结合。
- 四、应急管理人的工作状态:应急状态、临战状态、战斗状态。
- 五、应急管理系统领导“八个带头”规定:带头讲政治、带头守规矩、带头勇担当、带头强本领、带头讲团结、带头树正气、带头严自律、带头转作风。
- 六、应急管理系统工作人员“八个必须”行为规范:必须坚定政治立场、必须保持应急状态、必须认真值班值守、必须坚决服从命令、必须掌握基本业务、必须发扬优良作风、必须严格请示报告、必须严守各项纪律。
- 七、应急管理人的价值取向:把党和国家、人民的利益放在心中最高位置。
- 八、应急管理人的职业品质:担责、担难、担险。

全市双重预防体系建设第二阶段示范企业培训班开班

本报讯(记者张鹏)8月7日,全市双重预防体系建设第二阶段示范企业培训班开班,市应急管理局党组成员、副局长秦保生出席开班仪式。

目前,我市双重预防体系建设已经全面转入第二阶段,为贯彻落实省现场会精神,切实做好第二阶段扩大示范工作,着力解决我市当前双重预防体系建设中存在的为什么创建、怎样创建、创建标准是什么等突出问题,经市应急管理局党组研究,决定举办全市双重预防体系建设第二阶段示范企业培训班。

各县(市)区应急管理局分管领导、业务科室负责人,全市49家第二阶段示范企业相关负责人共100余人参加此次培训。

8月7日,省应急管理厅危化处处长龙建业(左二)带领专家服务团到晋煤天庆公司检查安全生产工作,市应急管理局副局长韩寿山(左一)等陪同。



焦作市生产安全事故与隐患 举报方式

焦作市应急管理局
值班电话:(0391)3569520
传真:(0391)3569522
举报投诉电话:12350

焦作市尾矿库和钛石膏堆场汛期总负责人名单

序号	机构名称	安全总负责人	职务	备注
1	焦作市人民政府	李民生	副市长	
2	修武县人民政府	千怀贵	副县长	
3	中站区人民政府	李晓林	副区长	

尾矿库和钛石膏堆场汛期安全有关单位负责人和相关负责人名单

序号	尾矿库和钛石膏堆场名称	类型	企业负责人	尾矿库和钛石膏堆场值守总负责人	包库单位	包库责任人	村民委员会包库负责人	乡级政府包库负责人	县级政府包库负责人
1	中铝中州铝业有限公司头道沟赤泥库	运行	蒋涛	张小桥	修武县水利局	王双林	沙墙村书记 范二坡	马路遥	王立业
2	中铝中州铝业有限公司台马沟赤泥库	运行	蒋涛	张小桥	修武县住建局	薛光明	宰湾村书记 侯小三	祝娜	张瑞生
3	中铝中州铝业有限公司后山尾矿库	停用	蒋涛	张小桥	修武县应急管理局	范清琳	韩庄村书记 徐小顺	马路遥	千怀贵
4	中铝中州铝业有限公司尾矿膏体库	运行	蒋涛	张小桥	修武县环保局	王清明	沙墙村书记 范二坡	马路遥	张瑞生
5	中铝中州铝业有限公司新庄沟赤泥库	运行	蒋涛	张小桥	修武县自然资源局	葛新军	宰湾村书记 侯小三	祝娜	张瑞生
6	中铝中州铝业有限公司大南叉赤泥库	基建	蒋涛	张小桥	修武县科工局	张河军	宰湾村书记 侯小三	祝娜	李晓海
7	龙鳞佰利集团股份有限公司钛石膏堆场	运行	许刚	邓柏松	中站区龙翔办事处	秦小涛	刘庄村村委会主任 刘永邓	秦小涛	李晓林

尾矿库和钛石膏堆场安全生产库长制名单

序号	尾矿库和钛石膏堆场名称	一级库长	二级库长	三级库长
		企业负责人	乡级政府包库负责人	县级政府包库负责人
1	中铝中州铝业有限公司头道沟赤泥库	蒋涛	马路遥	王立业
2	中铝中州铝业有限公司台马沟赤泥库	蒋涛	祝娜	张瑞生
3	中铝中州铝业有限公司后山尾矿库	蒋涛	马路遥	千怀贵
4	中铝中州铝业有限公司尾矿膏体库	蒋涛	马路遥	张瑞生
5	中铝中州铝业有限公司新庄沟赤泥库	蒋涛	祝娜	张瑞生
6	中铝中州铝业有限公司大南叉赤泥库	蒋涛	祝娜	李晓海
7	龙鳞佰利集团股份有限公司钛石膏堆场	许刚	秦小涛	李晓林

库长职责		
一级库长	二级库长	三级库长
1.建立健全尾矿库安全生产责任制; 2.组织制定安全生产规章制度和操作规程; 3.保证本单位安全生产投入有效实施; 4.督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; 5.组织制订并实施生产安全事故应急救援预案; 6.组织制订并实施安全生产教育和培训计划; 7.及时、如实报告生产安全事故。	1.严格落实安全生产“一岗双责”制度,对尾矿库负有安全管理职责; 2.建立、健全尾矿库安全监管工作机制,定期组织召开专题会议,解决尾矿库安全监管工作中的实际问题,及时做好上报工作; 3.督促企业开展隐患排查治理工作,及时纠正非法违法违规行为,消除安全隐患。 4.督促尾矿库企业建立健全与尾矿库下游村镇、厂、矿、学校的应急响应机制,制订和完善应急预案,并进行应急救援演练; 5.加强对尾矿库的巡查,汛期期间每月至少3次对尾矿库进行督查巡查,如遇极端天气要到现场指挥抢险救灾和下游群众撤离工作; 6.认真分析尾矿库存在的薄弱环节,及时发现问题,督促进行整改; 7.督促企业认真落实《尾矿库安全监督管理规定》等有关法律法规和标准,严格落实尾矿库监管责任,落实安全生产措施,杜绝监管盲区。	1.严格落实安全生产“一岗双责”制度,对尾矿库负有安全管理职责; 2.督促各有关部门依法执行国家法律、法规及政府有关要求的情况; 3.督促企业依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员; 4.督促一级库长建立、健全本单位安全生产责任制和岗位责任制,依法落实企业安全生产主体责任; 5.督促二级库长切实履行尾矿库属地监管责任; 6.督促一级库长做好尾矿库隐患排查治理工作,及时纠正非法违法违规行为,消除安全隐患; 7.加强对尾矿库的巡查,汛期每月至少2次对尾矿库进行督查巡查,如遇极端天气要督促企业做好安全防范工作。

曝光台

安全隐患曝光台

序号	隐患单位	隐患情况	发现时间	企业整改负责人	负责督办主管部门	属地政府整改负责人	整改情况
1	河南金山化工有限公司	1.西厂区高压机厂房内使用的非防爆摄像头; 2.东厂区一氧化碳压缩车间行车电气线路不防爆。	2019年7月28日	王哲	孟州市应急管理局	孟州市政府常务副市长 原红波	正在整改
2	孟州市恒昌化工有限公司	1.厂区内LNG储罐(30m³)距锅炉房的安全防护距离不足; 2.有一趟高压架空线跨越厂区。	2019年7月29日	程文杰	孟州市应急管理局	孟州市政府常务副市长 原红波	正在整改
3	孟州市华兴食用酒精有限公司	乙酸乙酯车间控制室门窗面向罐乙酸乙酯装置区一侧。	2019年7月28日	柴心耿	孟州市应急管理局	孟州市政府常务副市长 原红波	正在整改
4	沁阳市四联化工有限公司	公司未取得危险化学品安全生产许可证。	2019年7月29日	张春成	沁阳市应急管理局	沁阳市政府常务副市长 徐明安	正在整改
5	河南汇隆化工有限公司	1.动火作业票缺少风险分析、动火级别、动火时间、分析数据等要素,没有按照动火作业规程执行。 2.安全生产责任制缺少锅炉工、压力容器操作工等岗位责任制。	2019年7月29日	郑富会	博爱县应急管理局	博爱县政府常务副县长 孟继红	正在整改
6	焦作懋源新材料有限公司	1.安全生产责任制未做到岗位全覆盖。 2.光氧催化低温等离子一体机位于火灾爆炸危险区域内。	2019年7月28日	付育洪	博爱县应急管理局	博爱县政府常务副县长 孟继红	正在整改
7	温县安乐加油站	现场管理混乱如:罩棚腐蚀严重;加油站有人居住。	2019年7月29日	杨树峰	温县应急管理局	温县政府常务副县长 陈宁	正在整改
8	温县秦岭加油站	现场管理混乱如:站区营业室内发现有烟头。	2019年8月3日	蔡炳琴	温县应急管理局	温县政府常务副县长 陈宁	已整改
9	温县三星加油站	现场管理混乱如:站区营业室内发现有烟头,营业室烧香,小孩在营业室玩游戏。	2019年7月29日	张宝玉	温县应急管理局	温县政府常务副县长 陈宁	已整改